

NÁVOD K OBSLUZE RYCHLOBĚŽNÉHO SOUSTRUHU

posuvu nebo závitu. Každá poloha tohoto ukazatele 4564 jest označena určitým číslem které musíme pak nastaviti šipku ručního kola 4684 otočením do prava. Neukazujeme mřínm dotažení šipka na souhlasné číslo, jest třeba uvésti stroj do rozběhu spojkou 1148, ihned jej však vypnouti a při dobíhání stroje ozubené kolo kyvné páky za do správného záběru s protikolem — důkazem toho jest pak poloha šipky na souhlasné

Jestliže pro zvláštní účele jest třeba jemnějších posuvů než jest udáno na tabulce, dodáme zaúčtování zařízení pro jemný posuv, které se vkládá do výmenných kol.

Řezání závitů pomocí závitových hodinek.

Použití závitových hodinek jest výhodné zejména pro řezání dlouhých závitů, při čemž dochází k úspory času tím, že není zapotřebí zpětného chodu stroje, aby byl suport přiveden do počátky polohy, nýbrž otevře se jednoduše matka vodicího šroubu a suport se přemístí do počátky polohy točením ručního kola. Závitových hodinek lze použítí ovšem jen u strojů s metrickým vodicím šroubem při řezání metrických závitů, kdežto u stroje s palcovým vodicím šroubem při řezání závitů Whitworth. Závitové hodinky jsou umístěny na pravé straně suportu a nejsou používány, mohou být jednoduchým způsobem vyňaty ze záběru s vodicím šroubem a uvolněním upínacího šroubu. Dříve než se započne s řezáním závitů pomocí závitových hodin jest nutno přesvědčiti se, jsou-li dobře v záběru s vodicím šroubem a je-li jejich upínací šroub pevně utažen. Je-li matka vodicího šroubu otevřena a stroj běží, točí se závitové hodinky, matka zavřena, zůstanou hodinky státi.

Závit, který se má řezati, jest vždy v určitém poměru ke stoupání vodicího šroubu a je pravidoelné, dříve než se započne s řezáním závitu, vypočítati jednoduchým způsobem, na kterém dle závitového ukazatele může být zavřena matka vodicího šroubu. Celkově platí tato pravidla: je-li při metrickém závitu stoupání řezaného závitu obsaženo beze zbytku ve stoupání vodicího šroubu, t. j. je-li stoupání vodicího šroubu násobkem stoupání, které má být řezáno, může být matka vodicího šroubu uzavřena v kterékoli poloze závitového ukazatele. Při Whitworthovém závitu jest třeba, aby počet chodů řezaného závitu byl násobkem počtu chodů vodicího šroubu (tedy na př. má-li vodicí šroub 4 chody na 1", jsou násobky 4, 8, 12, 16 atd.), aby matka vodicího šroubu mohla být zavřena v kterékoliv poloze.

Není-li při metrickém závitu stoupání vodicího šroubu násobkem stoupání, které chceme řezat nebo není-li při Whitworthovém závitu počet chodů násobkem počtu chodů vodicího šroubu, může matka vodicího šroubu zavřít jen v určitých postaveních závitového ukazatele.