




Čelisti do automatických závitových hlav



Obr. 1.



Čelisti pravé.




Obr. 2.

Čelisti levé.

REZNÉ RYCHLOSTI v m/min.					
Stoupání		Ocel do 50 kg pevnosti	Litina a ocel 50-70 kg pevnosti	Ocel přes 70 kg pevnosti	Mosaz a měď
mm	chodů na 1"				
1 ÷ 1,5	24 ÷ 16	8 ÷ 15	6 ÷ 12	4 ÷ 6	
1,75 ÷ 2,5	14 ÷ 10	7 ÷ 12	5 ÷ 9	3 ÷ 5	
3 ÷ 4	9 ÷ 7	6 ÷ 10	4 ÷ 8	2 ÷ 4	
4,5 ÷ 6	6 ÷ 4,5	5 ÷ 8	3 ÷ 6	1,5 ÷ 3	

Tab. č. I.

Rychlosť pri soustružení



Obr. 5.

Naše závitové čelisti znacky Zhz vyrobíme výhradně ze speciální rychlofezne oceli. Jejich materiál a jeho pečlivé tepelné zpracování ještě zárukou vysokého výkonu. Aby všechny výhody našich čelistí byly plně využity, doporučujeme zachovávat níže uvedené směrnice: 1. Normálně dodáváme čelisti tvaru „S“ (viz obr. 1). Tento tvar lze částečně přizpůsobit přebroušením úhlu γ (viz ad 7c) na ostatní tvary v obr. 1 uvedené. Úhel γ obnáší: u tvaru B, -2° až -12° pro řezání mosazí; u tvaru M, 0° pro bronz a litinu; u tvaru X, 0° až 5° pro tvrdé oceli; u tvaru S, 8° až 15° pro ocel o pevnosti až 60 kg/mm²; u tvaru P, 18° až 20° pro hliník a měď. Mají-li být dodány čelisti jiného tvaru než normální „S“, nutno uvést příslušnou značku v objednávce, na př. „tvar P 20°“. 2. Rezná rychlosť stanoví se podle tab. I. s ohledem na jakost opracovaného materiálu, pěsnost, velikost a čistotu řezaného závitu. Pro pěsňý a čistý závit volí se rychlosť menší. 3. Před započetím práce přezkouší se otvírání a zavírání závitové hlavy bez čelistí. Otvírá-li se hlava těžko, propláchně se celá v petroleji a promaže se znova dobrým, ale řidkým olejem. 4. Drážky v automatické hlavě se pečlivě vyčistí a po vložení čelistí se znova vyzkouší otvírání a zavírání hlavy. Čelisti se vloží do hlavy (viz obr. 2) podle pořadových čísel 1 až 4, na čelistech vyražených. 5. Mazání je důležitým činitelem, na kterém je závislé správné provedení závitu. Doporučujeme použít dobrý olej, na př. řepkový. Strojní olej není vhodný. Při po-

užití hydraulu není profil závitu zcela čistý a čelisti se dříve otupí. Zvláště opatrně se musí řezati závity malých průměrů. Odporové třísky nesmějí upcpávat čelisti a nesmějí vnikat do hlavy. Tomu lze zabránit přiváděním chladicí tekutiny vrtáním hlavy. 6. Před počátkem řezání nutno zjistit, zda materiál a automatická hlava jsou v jedné ose. Nastavení materiálu mimo osu automatické hlavy může způsobit vyštipnutí čelistí. Z téhož důvodu se doporučuje osoustružit na materiálu kuželové sražení.

Správný tvar závitu je značně odvídly od počátečního tlaku

čelisti na materiál. Doporučujeme proto zajištěti s čelistmi zvolna do záběru.


7. Je důležité, aby čelisti byly ostřeny velmi často i po docela malém otupení. Při velkém otupení se musí s čelistí odbrousit příliš mnoho a tím se zkrátí doba jejich trvání. Pro ostření doporučujeme naše přístroje značky Pbr I až Pbr VI, po případě též držák Pbrb I až Pbrb VI, t. j. každému druhu čelistí pro jednu velikost hlavy slouží buď jeden přístroj samotný, nebo spolu s příslušným držákem.

7a. Při ostření přebrousi se nejdříve řezný kužel (viz obr. 5) v našem přístroji, jak na obr. 3 naznačeno. Na čelistech provádime normálně úhel $\gamma = 20^\circ$. Pro řezání jemných závitů se používá úhel $\gamma = 30^\circ$ a pro hrubá stoupání nebo pro lehoběžníkový závit a pro těžkopracovatelné materiály úhel $\gamma = 15^\circ$. Příslušný úhel nastaví se podle stupnice, vyznačené na čele našeho přístroje Pbr. Překročí-li délka řezného kužele hodnotu $L = K \times$ stoupání,


odbrousí se přebývající část kužele, jak v obr. 4 je naznačeno. (Hodnota K z tab. II.) Tímto ostřením se změní výška h bodu C (obr. 5). Její hodnota musí být dodržena a jest vyražena na boku každé čelisti. Bod C je průsečkem středního průměru závitu a řezné části, jak v obr. 5 naznačeno. Výška h měří se na našem měřidle Mzh. Aby byla výška h dodržena, nutno přebrousit plochu P.

7b. Plocha P (obr. 5) musí se přibrousit v přístroji Pbr po každém broušení řezného kužele. V sa-

motném přístroji se ostří čelisti jednotlivě; použije-li se držák Pbrb, který se připevní k přístroji Pbr, ostří se celá sada čelistí (4 kusy) najednou. 7c. Chceme-li přebrousit úhel γ na větší podle obr. 1 (pro jiný materiál), stačí vybrousit pouze žlábek přes celý řezný kužel a jeden plný profil závitu (viz obr. 5). Úhel γ brousí se také v našem přístroji Pbr.



Obr. 6.



Obr. 3.

Závit	Hodnota K pro $\gamma = 20^\circ$			
	10°	15°	20°	30°
Metrický	—	2,9	2,2	1,4
Whitworth a trubkový	—	2,7	2,1	1,4
Trapez	3,9	2,7	2,1	—

Tab. č. II.

Při objednávkách udejte:

- Velikost hlavy (viz tab. č. III.).
- Rozměry závitu (tvar profilu, průměr a stoupání).
- Chod závitu (pravý nebo levý).
- Tvar čelisti (podle obr. č. 1).
- Materiál, který se má obráběti.

ROZSAH AUTOMATICKÝCH ZÁVITOVÝCH HLAV Zha							
Velikost	I. *)	Ic.	II.	III.	IV.	V.	VI.
	Angl. označení	5/16"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	2"
Závit	A	3 ÷ 8	5 ÷ 12	6 ÷ 18	8 ÷ 24	10 ÷ 33	12 ÷ 52
	B	3 ÷ 8	6 ÷ 14	8 ÷ 22	10 ÷ 27	12 ÷ 33	12 ÷ 52
	C	8	8 ÷ 14	8 ÷ 22	10 ÷ 27	12 ÷ 33	12 ÷ 52
	D	—	—	—	24 ÷ 27	24 ÷ 33	24 ÷ 52
	E	—	—	—	—	—	35 ÷ 52
Whitworth W	1/8" ÷ 5/16"	3/16" ÷ 1/2"	1/4" ÷ 3/4"	5/16" ÷ 1"	3/8" ÷ 1 1/4"	1/2" ÷ 2"	
	trubkový G (R)	—	1/8" ÷ 1/4"	1/8" ÷ 5/8"	1/4" ÷ 3/4"	1/4" ÷ 1"	3/8" ÷ 1 1/4"

*) Hlava I. se již nevyrobí, je nahrazena hlavou Ic.

Tab. č. III.