


2-řezy



OH 4

3-řezy



NASTAVENÍ PÁKY



POČET ZUBŮ PŘEDLOHY

18:48

13:52


POČET OTÁČEK OBRÁŽENÉHO KUSU

2 2/3



4

POOTOČENÍ 960°

POOTOČENÍ 1440°



NASTAVENÍ PÁKY



POČET ZUBŮ PŘEDLOHY

33:33

39:26

POČET OTÁČEK OBRÁŽENÉHO KUSU

1

1 1/2

POOTOČENÍ 360°

POOTOČENÍ 540°

20

