



PŘÍSTROJE V ROZVADĚČI STROJE, KTERÉ ZŮSTÁVAJÍ:

- V1 - Hlavní vypínač
- P1, P2, P3 - Jištění motoru proti zkratu
- S1 - Stykač motoru
- F1 - Jističí nadproudové relé pro motor
- P4, P5 - Pojistky primár trafa T1+ T2
- T1 - Transformátor ovládacího obvodu
- P6 - Pojistka ovládacího obvodu
- Svorkovnice

PŘÍSTROJE DO ROZVADĚČE STROJE NOVĚ DOPLNĚNÉ:

- T2 - Transformátor pro brzdu motoru
- P7 - Pojistka pro brzdu
- D1 - Usměrňovací můstek
- S2 - Stykač pro brzdu
- SB1 - Tlačítko START (kontakt: 1xNO)
- SB2 - Tlačítko STOP (kontakt: 1xNC)
- KT1 - Časové relé (nastavit funkci "g")

Kontakt spínače V1 (č. svorek 9,10) nepoužít

	Investor:	Salus	Změna:	
	Adresa:			Datum: 11/2016
	Projekt:			Výkres č.: 3 04 62 3219-2
				List 1

Soustruh MN80A - brzdění vřetena DC napětím

Schema zapojení - varianta s časovým relé

Cena celkem: 2096.88

	Investor:	Vypracoval: Salus	Příloha výkr.č.: 3 04 62 3219-2
		Ved.projektu:	Datum: 11/2016
	Projekt: Soustruh MN80A - brždění vřetena DC napětím	Výkres: Senam nových přístrojů - varianta s časovým relé	List č.: 2