

CARACTERIZAREA SI DOMENIUL DE UTILIZARE

Strungul 320 tip SN—320, este un strung universal, cu diametrul maxim de rotire peste ghidaje de 320 mm, distanță între vîrfuri 750 mm și turatia maximă a axului principal de 1600 rot./min.

Strungul SN—320, este un strung ușor, destinate printre eltele și atelierelor mobile, cu lucrări unicele cu prindere în universal sau între vîrfuri.

Cinematica și construcția strungului permit realizarea următoarelor prelucrări:

- strunjire longitudinală cu avans manual și mecanic;
- strunjire frontală cu avans manual și mecanic;
- găurile cu avans manual și mecanic în cazul fixării sculei în port-cutit;
- filetare, filete metrice, Whitworth, Modul, Diametral-Pitch și pas în toli;
- prelucrări în universal sau între vîrfuri precum și prelucrări din bară;
- operații de retezare, profilare, canelare;
- Strungul SN 320x750 se încadrează în prevederile STAS-urilor 1670—80, 8183/1--80 și 1671-71.

CARACTERISTICI TEHNICE

1. — Caracteristici principale.

— diametrul de prelucrare maxim deasupra patului (mm)	\emptyset 320
— distanța între vîrfuri (mm)	750
— diametrul maxim de prelucrare deasupra saniei (mm)	\emptyset 160
— diametrul maxim al materialului din bară (mm)	\emptyset 34
— diametrul maxim de prelucrare cu lunetă fixă (mm)	\emptyset 100
— diametrul maxim de prelucrare cu lunetă mobila	\emptyset 80

2. — Pâruse fixă.

	LO A. S.A.	B. 5.9—1960
— capul axului principal		\emptyset 36
— diametrul alezajului arborelui principal (mm)		Morse Nr. 5
— conul alezajului axului principal		18
— numărul treptelor de turări directe		31,5—1600
— intervalul de turări directe (rot./min.)	45—75	1,26
— rată seriei geometrice		31,5—1600
— trepte de turări directe (rot./min.): 31,5; 45; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; și 1600		18
— numărul treptelor de turări inverse		31,5—1600
— intervalul de turări inverse (rot./min.)		1420
— turată de intrare cu cutia de viteze (rot./min.)		

3. — Cutia de avansuri și filete.

— numărul avansurilor longitudinale și transversale	36
— domeniul avansurilor longitudinale (mm./rot.)	0,03—3,52
— domeniul avansurilor transversale (mm./rot.)	0,01—1,17
— numărul de filete metrice	36

— intervalul filetelor metrice	0,375—44
— numărul filetelor Whitworth	36 (38)
— intervalul filetelor Whitworth (pasă/țoli)	88—3/4
— numărul filetelor în țoli	36
— intervalul filetelor în țoli (țoli)	36
— numărul filetelor Modul	3/128—2 3/4"
— intervalul filetelor Modul (mm)	36
— numărul filetelor Diametral—Pitch	0,375—44
— intervalul filetelor Diametral—Pitch (D.P.)	36
	88—3/4

4. — Sanie și suporții

— distanța pe verticală de la linia vîrfurilor pînă la baza de aşezare a cuștitului (mm)	20
— secțiunea maximă a cuștitului (mm^2)	20x20
— unghiul de rotire al saniei port-cușit	± 180°
— dimensiunile port-cuștitului multiplu interior-exterior (mm)	60x100
— numărul de cușite în port-cușit	4
— pasul surubului saniei transversale (mm)	4
— o diviziune a inelului gradat corespunde la o deplasare a saniei transversale de (mm)	4
— pasul surubului saniei port-cușit (mm)	0,02
— o diviziune a inelului gradat corespunde la o deplasare a saniei port-cușit de (mm)	3
— cursa maximă a saniei port-cușit (mm)	0,02
— cursa maximă a saniei transversale (mm)	170
— cursa maximă a saniei principale (mm)	200
— o diviziune a inelului gradat corespunde la o deplasare a saniei principale de (mm)	750
	0,25

5. — Căruciorul

— pasul surubului conducător (mm)	6
— modulul cremalierei (mm)	2
— lățimea danturii cremalierei (mm)	15

6. — Păpușa mobilă.

— diametrul pinolei (mm)	\varnothing 45
— conul pentru virf	Morse Nr. 3
— cursa maximă a pinolei (mm)	130
— deplasarea transversală a păpușii mobile (mm)	± 10

TRANSPORTAREA STRUNGULUI

Transportarea strungului fără ambalaj se va face în conformitate cu schema de transportare a strungului, din carteza mașinii (fig. 1).

In timpul transportului se va avea grijă ca diferitele piese exterioare ale strungului sau suprafețe vopsite, să nu fie deteriorate și respectiv zgâriate, datorită contactului cu cablu.

In scopul evitării acestui lucru în schema de transport (fig. 1) se indică și se folosi o bară metalică de \varnothing 35, căreia i se face la mijloc o curbură în așa fel, ca suprafața de contact dintre bara și flanșa motorului să fie cît mai mare.

Deasemenea, între cabluri este prevăzută să se pună o scindură în scopul îndepărării celor 2 brațe ale cablului.

In cazul transportării strungului în stare ambalată (în jadă), acesta va fi transportat, ținând seama de indicațiile de pe lada de ambalaj.

La manevrarea lăzii cu strungul, este interzisă inclinarea lăzii față de poziția orizontală cu mai mult de 15°.

Se vor evita ciocnirile sau smuciturile, în cazul încărcării sau descărcării lăzii. Aceleasi prescripții sunt valabile și pentru cazul în care strungul se livrează numai pe sănii de lemn.

La desfăcerea ambalajului se va avea grija, ca strungul să nu fie deteriorat cu sculele cu ajutorul cărora se face dezambalarea. Se recomandă în acest scop să se scoată întîi capacul superior al lăzii de ambalaj, după care se va trece la demontarea restului ambalajului.

FUNDĂȚIA ȘI AȘEZAREA STRUNGULUI

Precizia de lucru a strungului este determinată în mare măsură de așezarea corectă a acestuia pe fundația amenajată în mod special.

Strungul trebuie să fie așezat pe fundație conform planului din carteza mașinii (fig. 2). În scopul aducerii la orizontală în ambele planuri, reglarea se face cu ajutorul unor pene confectionate în acest scop.

Prinderea strungului pe fundație se face cu ajutorul a patru șuruburi de fundație M 16 prevăzute în planul de fundație și livrate cu mașina.

Nu se admis devieri. Abaterile admisibile sunt indicate în normele de precizie pentru strunguri, STAS 1671-74 verificarea A₁ și A₂.

Așezarea strungului la fața de mediul înconjurător va fi astfel facută, ca cota de 1000 mm de la axa de simetrie a strungului înspre obiectul așezat în spatele său să fie respectată.

Acest lucru este foarte necesar pentru a putea avea acces în spatele strungului în vederea unor eventuale revizii și depanari la instalația de ungere, de răcire, la sanie, etc.

Mașina trebuie să fie amplasată într-o încăperă unde să fie ferită perfect de intreruperi. Uzina nu răspunde de diminuarea preciziei mașinii datorită variațiilor mari de temperatură.

Tereourile imprevizibile (nisip, zgură) și cele care nu sunt lasate uniform pot modifica poziția orizontală a mașinii.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A STRUNGULUI

După ce strungul a fost așezat pe fundație în conformitate cu indicațiile din planul de fundație și montare, se va proceda la degresarea tuturor suprafețelor protejate cu unsoare anticorosivă. Degresarea se va face cu cirpe curate înmormântate în benzină sau petrol.

Suprafețele spălate se vor sterge uscat și apoi se vor unge cu ulei de mașină conform indicațiilor schemei de ungere spre a preveni ruginirea sau eventualele griptări.

Se interzice folosirea hârtiei abrazive pentru curățirea strungului.

Se vor respecta, în continuare, prevederile schemei de ungere ce se referă la plinurile de ulei.

Racordarea la rețeaua electrică se va face după studierea atentă a capitolului acționării electrice și cu respectarea tuturor indicațiilor prevăzute în schema de principiu și de montaj (fig. 15).

Se va asigura ca sensul de rotație al motoarelor să fie corespunzător săgeților indicațoare.

Se vor identifica organele de comandă și funcțiunile lor, după schema organelor de comandă (fig. 3).

Se va face un control manual asupra bunei funcționări a organelor de comandă (fig. 3).

După aceasta, se va conecta la rețeaua de alimentare, panoul acționării electrice și se va actiona asupra intrerupătorului principal poziția 12 (fig. 3) strungul fiind gata pentru prima pornire.

Prima pornire se va face la turăția minimă a arborelui principal.

În acest timp se verifică funcționarea tuturor mecanismelor și a pompelor individuale. Apoi se trece la pregătirea mașinii în vederea începerii lucrului.

Este interzis, ca la prima punere în funcțiune să se retragă piesa și apărătorile la extremitățile ghidajelor, fără aunge în prealabil ghidajele mașinii.

Este necesar să se verifice riguros dacă tensiunea la care va fi conectată mașina corespunde cu tensiunea de lucru a mașinii.

În scopul evitării accidentelor ce s-ar putea ivi la „Puneră în funcțiune a strungului”, beneficiarul produsului este obligat să utilizeze numai personal calificat, care a studiat în prealabil „Cartea mașinii” și are efectuat instrucția de protecția muncii specific ramurii în care lucrează.

SPECIFICAREA ORGANELOR DE COMANDĂ
(vezi ansamblul fig. 3)

1. Inversarea avansurilor
2. Schimbarea turăților axului principal
3. Schimbarea turăților axului principal
4. Multiplicarea avansurilor
5. Schimbarea turăților axului principal
6. Cuplarea înainte, înapoi și frânare
7. Cuplarea șurubului conducător sau a barei de avans
8. Schimbarea tipului de filet
9. Schimbarea avansurilor
10. Schimbarea avansurilor
11. Buton pornire-oprire motor principal
12. Întrerupător rețea
13. Întrerupător electropompă
14. Robinet de răcire
15. Fixarea capului port-cușit
16. Avans transversal
17. Deplasarea căruciorului
18. Avans longitudinal sau transversal
19. Avans sănie port-cușit
20. Blocarea pinolei păpușii mobile
21. Blocarea păpușii mobile pe pat
22. Avansul pinolei păpușii mobile
23. Cuplarea șurubului conducător
24. Cuplarea avansurilor
25. Întrerupător lumină

CINEMATICA STRUNGULUI
Turăția axului principal

Nr. de trepte	Ra- ția	Formula struc- tu- rală	Turățile	rot./min.
18	1,26	$3_3 \times 3_1 \times 2_9$	31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 — —	

AVANSURILE mm/rot.
Longitudinal

Pas normal			Pas mărit		
0,03	0,06	0,12		0,24	0,48
0,04	0,08	0,16		0,32	0,64
0,05	0,10	0,20		0,40	0,80
0,07	0,14	0,28		0,56	1,12
0,09	0,18	0,36		0,72	1,44
0,11	0,22	0,44		0,88	1,76
					3,52

Transversal

Pas normal			Pas mărit		
0,01	0,02	0,04		0,08	0,16
0,013	0,027	0,053		0,107	0,213
					0,427

0,017	0,033	0,067	0,133	0,267	0,533
0,023	0,047	0,093	0,187	0,373	0,747
0,03	0,06	0,12	0,24	0,48	0,96
0,037	0,073	0,147	0,293	0,586	1,17

FILETELE
Metric mm

pas normal			pas mărit		
0,375	0,75	1,5	3	6	12
0,5	1	2	4	8	16
0,625	1,25	2,5	5	10	20
0,875	1,75	3,5	7	14	28
1,125	2,25	4,5	9	18	36
1,375	2,75	5,5	11	22	44

Modul mm

pas normal			pas mărit		
0,375	0,75	1,5	3	6	12
0,5	1	2	4	8	16
0,625	1,25	2,5	5	10	20
0,875	1,75	3,5	7	14	28
1,125	2,25	4,5	9	18	36
1,375	2,75	5,5	11	22	44

Whitworth, pas/tol

pas normal			pas mărit		
24	12	6	3	1½	3/4
32	16	8	4	2	1
40	20	10	5	2½	1 1/4
56	28	14	7	3½	1 3/4
72	36	18	9	4½	2 1/4
88	44	22	11	5½	2 3/4

Pas în tol. tol

Pas normal			Pas mărit		
3/128	3/64	3/32	3/16	3/8	3/4
1/32	1/16	1/8	1/4	1/2	1
5/128	5/64	5/32	5/16	5/8	1 1/4
7/128	7/64	7/32	7/16	7/8	1 3/4
9/128	9/64	9/32	9/16	1 1/8	2 1/4
11/128	11/64	11/32	11/16	1 3/8	2 3/4

Diametral Pitch DP.

Pas normal			Pas mare		
24	12	6		3	1½
32	16	8		4	2
40	20	10		5	2½
56	28	14		7	3 1/23
72	36	18		9	4½
88	44	22		11	5½

Turațile axului principal se obțin conform indicațiilor din „Tabelă turaților” reper 1300—10, montată pe păpușă fixă.

Avansurile respective și filtrele se obțin conform indicațiilor din „Tabelă avansurilor și filete”, reper 1300—16A montată pe fațada cutiei de avansuri, respectând montajul rotilor de schimb existent și în schema cinematică.

L I S T A R O T I L O R D I N Ț A T E
(vezi fig. 4).

Nr. din sche- mă	Nr. de dinți sau ince- pu- tori	Mo- dul sau pas mm.	Lăți- mea mm.	Material	Tratament termic	Duratarea sau rezistență kgf/mm ²	Co- rectu- ră x mm.	Nr. de reper	Sub- an- sam- blu	
									0	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	32	2	13	OLC45	Imbutat.	65—75	—	conică		
2.	32	2	13	OLC45	Imbutat.	"	—	10.148		
3.	37	2,25	15	15MoMC12	Cementat	HRC 56—52	—	10.163		
4.	47	2,25	15	15MoMC12	"	"	—	10.029		
5.	47	2,25	15	15MoMC12	"	"	—	10.325		I
6.	80	2,25	24	15MoMC12	"	"	—	10.077		
7.	32	2,25	24	15MoMC12	"	"	—	10.321		
8.	64	2	18	15MoMC12	"	"	—	10.061		
9.	20	2	68	15MoMC12	"	"	—	10.059		
10.	47	2	12	OLC45	Imbutat.	65—75	—	10.067		
11.	47	2	12	21MoMC12	Cementat	HRC = 56—52	—	10.326		I
12.	37	2	12	21MoMC12	"	"	—	10.074		
13.	42	2	12	21MoMC12	"	"	—	10.082		
14.	42	2	12	21MoMC12	"	"	—	10.073		
15.	52	2	12	15MoMC12	"	"	—	10.081		
16.	32	2	12	21MoMC12	"	"	—	10.072		
17.	42	2	12	15MoMC12	"	"	—	10.080		
18.	42	2	12	21MoMC12	"	"	—	10.087		
19.	56	2	12	15MoMC12	"	"	—	10.093		
20.	28	2	12	21MoMC12	"	"	—	10.088		
21.	28	2	14	21MoMC12	"	"	—	10.094		
22.	56	2	12	15MoMC12	"	"	—	10.085		
23.	32	2	15	21MoMC12	"	"	—	10.095		
24.	52	2	12	15MoMC12	"	"	—	10.137		
25.	50	2	14	15MoMC12	"	"	—	10.091		
26.	30	2	30	15MoMC12	"	"	—	10.124		
								10.120		

CUTIA DE VITEZE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	30	2	10	15MoMC12	Cementat	HRC=56-52	—	Dant, int.	Cutia
28.	58	1,5	15	OLC 50	—	—	—	10.116 de viteze	
29.	110	1,5	15	Fc 20	—	—	—	13.16 a	
30.	10	3	15	OLC 45	Imbuñat.	65-75 kgf/cm ²	+0,40	13,24	Pompa
31.	10	3	15	OLC 45	"	"	+0,40	13,22	Inversor multiplicator
32.	47	2	12	OLC 45	"	"	+0,255	22,22	
33.	44	1,5	11	OLC 45	"	"		22,21	
34.	44	1,5	11	OLC 45	"	"		22,23	
35.	40	1,5	11	OLC 45	"	"		22,21	
36.	40	1,5	11	OLC 45	"	"		22,23	
37.	40	1,5	11	OLC 45	"	"		22,01	
38.	24	1,25	12	OLC 45	"	"		23,07 A	
39.	80	1,25	12	OLC 45	"	"		23,09	
40.	80	1,25	12	OLC 45	"	"		23,09	
41.	96	12,5	12	OLC 45	"	"		23,10 A	
42.	71	1,25	12	OLC 45	"	"		23,08	
43.	113	1,25	12	OLC 45	"	"		23,11	
44.	120	1,25	12	OLC 45	"	"		23,12	
45.	130	1,25	12	OLC 45	"	"		23,33 A	
46.	114	1,25	12	OLC 45	"	"		23,35 A	
47.	127	1,25	12	OLC 45	"	"		23,13	Roli de scrimă
48.	96	1,25	12	OLC 45	"	"		23,20	
49.	26	1,25	12	OLC 45	"	"		23,20	
50.	39	1,25	12	OLC 45	"	"		23,25	
51.	33	2,5	10	OLC 45	"	"	-0,134	21.018	
52.	18	2,5	10	OLC 45	"	"	+0,4	21.020	
53.	36	2	10	OLC 45	"	"	-0,23	21.020	
54.	30	2	10	OLC 45	"	"	-0,239	21.022	
55.	39	2	10	OLC 45	"	"		21.022	
56.	26	2	10	OLC 45	"	"		21.024	
57.	39	2	10	OLC 45	"	"		21.024	
58.	26	2	10	OLC 45	"	"		21.025	
59.	28	2,5	10	OLC 45	"	"		21.025	
60.	24	2,5	10	OLC 45	"	"		21.026	
61.	34	2,5	10	OLC 45	"	"	+0,114	21.026	
62.	17	2,5	10	OLC 45	"	"	+0,42	21.030	
63.	26	2,5	10	OLC 45	"	"		21.036	
64.	26	2,5	10	OLC 45	"	"		21.041	
65.	34	2,5	10	OLC 45	"	"	+0,114	21.040	
66.	17	2,5	10	OLC 45	"	"	+0,42	21.042	
67.	17	2,5	10	OLC 45	"	"	+0,42	21.040	
68.	34	2,5	10	OLC 45	"	"	+0,114	21.042	
69.	26	2,5	10	OLC 45	"	"		21.044	
70.	26	2,5	10	OLC 45	"	"		21.042	
71.	26	2,5	10	OLC 45	"	"		21.048	
72.	26	2,5	10	OLC 45	"	"		21.061	
73.	42	2	10	OLC 45	"	"		conică 21.084	
74.	42	2	11	OLC 45	"	"		conică 21.090	

0	1	2	3	4	5
26.	Radial cu bile	6304	20	52	15
27.	Radial cu bile	6304	20	52	15
28.	Radial cu bile	6205	25—	52	15
29.	Radial cu bile	6004	20	42	12
30.	Radial cu bile	6202	15—	35	11
31.	Radial cu bile	6202	15—	35	11
32.	Radial cu bile	6304	20—	52	15
33.	Radial cu bile	6304	20—	52	15
34.	Radial cu bile	6007	35	62	14
35.	Radial cu bile	6202	15—	35	11
36.	Radial cu bile	6203	17—	40	12
					CURIA DE AVANSURI
37.	Axial cu bile	51202	15	32	12
38.	Axial cu bile	51202	15	32	12
39.	Axial cu bile	51106	30	47	11
40.	Rulment cu role conice	30203	17	40	13,5 Surub conducător

DESCRIEREA MAȘINII


Strugul tip SN 320 este realizat constructiv sub forma unui strung universal ușor, destinat --- printre altele --- atelierelor mobile de reparații, comportând următoarele subansambluri:

Nr. crt.	Denumirea ansamblului	Reper subansamblului	Observații
1.	Cutia de viteze	10.000	
2.	Comanda de ambreiaj și frână	1.100	
3.	Comanda baladorilor	1.200	
4.	Pompa	1.300 A	
5.	Filtru	1.400	
6.	Tăblițe	1.500	
7.	Cutia de avansuri	21.000	
8.	Inversor, multiplicator	2.200	
9.	Liră	2.300	
10.	Cărucior	30.000	
11.	Săni	4.000	
12.	Păpușă mobilă	5.000	
13.	Batiu	6.000 A	
14.	Picior	6.100	
15.	Instalația de răcire	6.200 A	
16.	Luneta fixă	7.100	
17.	Luneta mobilă	7.200	
18.	Dulap	8.000	
19.	Flanșă de antrenare	8.100	
20.	Tampon	8.200	
21.	Platou cu patru fâlcii	8.300	
22.	Accesorii	8.400	
23.	Instalația electrică	9.000	
24.	Indicatori pentru filetare	9.200	
25.	Ecran de protecție	9.300	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75.	14	2	12	OLC 45	"	"	+0,2	30.066	
76.	44	2	12	OLC 45	"	"	-	30.002	A
77.	14	2	12	OLC 45	"	"	+0,2	30.011	
78.	40	2	12	OLC 45	"	"	-	30.006	
79.	32	2	12	OLC 45	"	"	-	30.012	
80.	25	2	10	OLC 45	"	"	-	30.012	
81.	36	2	10	OLC 45	"	"	-	30.030	
82.	40	2,25	20	Bz9ZnT	"	"	-	30.013	
83.	1	2,25	--	OLC 45	Imbuñat.	65--75	-	30.110	B
84.	30	2	8	15MoMC12	Cementat	HRC 56--52	+1,0	30.118	
85.	30	2	8	15MoMC12	"	"	+1,0	30.119	A
86.	15	2	16	15MoMC12	"	"	+0,450	30.121	A
87.	22	2	12	OLC 45	Imbuñat.	65--75	-	30.092	A
88.	22	2	12	OLC 45	"	"	-	30.050	
89.	12	2	14	41MoMC11	"	95--100	+0,35	30.005	
90.	15	2	10	OLC 45	"	65--75	-	4043 A Sănii	
91.	2	15		OLC 45	"	"	-	6009 B Batiu	

LISTA RULMENTILOR
(vezi fig. 6)

Nr. din sche- ma	Tipul rulmentului	Seria conf. STAS	d	D	b	Obser- vării	Subansam- blu în care se montează
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Radial axial cu bile	7211	55	100	21		
2.	Radial axial cu bile	7211	55	100	21		
3.	Radial cu role cilindrice	NN3014K	70	110	30		
4.	Radial cu bile	6306	30	72	19		
5.	Radial cu bile	6307	35	80	21		
6.	Radial cu bile	6205	25	52	15		
7.	Radial cu bile	6205	25	52	15		
8.	Radial cu bile	6305	25	62	17		
9.	Radial cu bile	6305	25	62	17		
10.	Radial cu bile	6305	25	62	17		
11.	Radial cu bile	6305	25	62	17		
12.	Radial cu bile	6006	30	55	13	PAPUSA FIxA	
13.	Radial cu bile	6006	30	55	13		
14.	Radial cu bile	6304	20	52	15		
15.	Radial cu bile	6306	30	72	19		
16.	Radial cu bile	6305	25	62	17		
17.	Radial cu bile	6006	30	55	13		
18.	Radial cu bile	6006	30	55	13		
19.	Radial cu bile	6004	20	42	12		
20.	Radial cu bile	6004	20	42	12		
21.	Radial cu bile	6204	20	47	14		
22.	Radial cu bile	6204	20	47	14		
23.	Radial cu bile	6204	20	47	14		
24.	Radial cu bile	6204	20	47	14		
25.	Radial cu bile	6204	20	47	14	MULTIPLI- ATOR	

0	1	2	3	4
B 2	Planitatea piesei prelucrate		0,02 pentru diametrul de 300 numai concav.	— Rigă de verificare STAS 2516—69 Cale plan paralele STAS 2517—79 Spioni Comparator cu cadrans.
B 3	Precizia pasului prelucrat.	$D_1 \geq 0,5 D$ $L_1 \cdot f_g$	$L \leq 2000$ 0,03/300	— Apărate de maturat speciale.

OBSERVATII:

-) D diametru maxim de rotere peste batău
-) L distanța maximă între vîrfuri
-) toleranța locală reprezintă valoarea absolută a abaterii admise între 2 puncte care definesc un interval de măsurare local, mai mic decit intervalul de măsurare total.
-) P forță axială constantă, aplicată în vedere ea eliminării jocului axial.

1) Cutia de viteze

Caracteristica constructivă a strungului SN 320 este aceea că cutia de viteze, cutia de avansuri și piciorul din față formează un corp monobloc. Pe acest corp este fixat în consolă cu șuruburi patul strungului.

Cutia de viteze este acționată prin intermediul unui cuplaj elastic, de un motor electric, fixat pe carcasa culiei de viteze prin șuruburi. De la motor mișcarea se transmite la arborele principal prin intermediul roșilor dințate, o căror dispunere din punct de vedere cinematic asigură cele 18 trepte de turări.

Prin rotirea manetei 2 și 3 și prin intermediul unor mecanisme cu pîrghie se obțin deplasări ale blocurilor baladoare 17-19-21 și respectiv 12-14-16 (fig. 4) deplasări ce permit realizarea a nouă combinații de angrenare. Dacă roata 5 (fig. 4) este introdusă în angrenare și dacă angrenajul 26-25-24 (fig. 4) este cuplat, atunci la axul principal se obține transmiterea directă a celor 9 combinații de angrenare, realizându-se astfel domeniul de turări cuprinsă între 230 și 1.600 rot./min. Acest lucru este posibil cind maneta 5 și maneta 6 (fig. 3) sunt puse în poziția de „sus” și respectiv „spre stînga”.

Domeniul de turări reduse 31,5-200 se obține punind maneta 5 în poziția de jos, iar maneta 6 în poziția spre dreapta. În acest caz prin intermediul unor came spațiale funcționale scot din angrenare roata 5 și introduc în angrenare baladorul 7-8 (fig. 4) și respectiv va fi cuplat angrenajul 23-22 (fig. 4).

Raportul de reglare între cele două domenii este de 1 : 8.

Maneta 6 (fig. 3) pusă în poziția din mijloc, realizează prin intermediul unor pîrghii, frânarea.

Toate roșile dințate din cutia de viteze sunt executate din oțel aliat, tratat termic. La toate imbinăriile canelate, centrarea se face pe diametrul interior al arborelui canelat.

Fixarea pozitiei blocurilor baladoare se face prin blocarea rigidă a surcilor.

Pentru centrarea și fixarea universalului arborele principal este prevăzut cu un cap cu con lung.

Blocarea universalului se face prin piuliță de pe arborele principal special destinată acestui scop.

2) Inversor, multiplicator

Prin rotirea manetei 1 (fig. 3) care acționează baladorul 33-35 (fig. 4) se obține inversarea avansurilor. Astfel dacă maneta 1 se pune în poziția spre stînga sau în poziția spre dreapta se obține filer dreapta și respectiv filer stînga.

Prin cuplarea manetei 4 (ce acționează roata 32) din poziția 1 : 1 în poziția 8 : 1 se obține multiplicarea pasului de bază cu de 8 ori, în cazul turărilor joase (31,5 + 200) rot./min.

3) Cutia de avansuri

Primeste mișcarea de la cutia de viteze prin intermediul multiplicatorului și al lirei roșilor de schimb.

Cinematica culiei de avansuri este realizată prin blocuri baladoare, comandate prin intermediul unor mecanisme cu came spațiale și cu pîrghii.

Prin intermediul surubului conducător cu pasul de 6 mm, la turăția arborelui principal de 31,5 pînă la 1600 rot./min. se pot obține următoarele filete:

- filete metrice cu pasul de la 0,375 la 5,5 mm;
- filete Whitworth cu 3/4 pînă la 88 pași pe loli;
- filete modul cu pasul modul de la 0,375 pînă la 5,5 mm;
- filete Diametral-Pitch cu pasul diametral 3/4 pînă la 88;
- filete pași în loli de la 3/128 pînă la 11/32. Cu ajutorul mecanismului de multiplicare la turăția arborelui de 31,5 pînă la 200 rot./min. se pot obține filete cu pas mărit de 8 ori în raport cu pașii normali.

Pașii normali se obțin prin acționarea baladorilor 52-53, 56-57 și 60-61 cu ajutorul manetei 10 fixată în una din cele sesă poziții ale sale precum și prin acționarea baladorului 66-68-70, cu ajutorul manetei 9 fixată într-o din pozițiile A-B-C.

Prin intermediul barei de avansuri, caruciorul primeste indiferent de turăția axului principal — mișcare de avans longitudinal de 0,03 pînă la 0,44 mm/rot. a arborelui principal sau mișcarea de avans transversal de 0,01 pînă la 0,148 mm/rot. a arborelui principal, maneta fiind pe poziția 1 : 1 (fig. 2).

6) Sănile

Ausamblul sănii este format din 5 părți principale și anume:

1. — Sanie longitudinală
2. — Sanie transversală
3. — Suportul intermediar-rotativ
4. — Sanie port-cuțit
5. — Port-cuțit.

Sanie longitudinală este fixată de cărucior prin șuruburi și poziționată de șifturi conice și se deplasează împreună manual sau mecanic pe ghidajul prismatic din față și pe cel plan din spatele batiului.

Sanie transversală se deplasează pe ghidajele saniei longitudinale cu un avans manual sau mecanic.

Minerul de acționare 16 (fig. 3) este prevăzut cu un tambur gradat care face o rotație completă la o deplasare a saniei transversale de 4 mm.

Suportul intermediar se poate roti spre dreapta sau spre stânga cu 180° prin desfașarea în prealabil a piulițelor de prindere pe sanie transversală. Dupa rotire cu unghiul necesar, piulițele se strâng.

Sanie port-cuțit se deplasează pe ghidajele suportului acționată numai manual. La o rotație completă a manetei 19 (fig. 3) cu tamburul gradat sanie port-cuțit se deplasează cu 3 mm. Pe ea este montat ecranul de protecție.

Port-cuțitul permite prinderea a 4 cuțite de secțiune maximă 20×20 și este prevăzut cu indexarea pentru 8 poziții mobile. Rotirea port-cuțitului se face manual iar blocarea cu maneta 15.

În acest fel datorită mișcărilor independente al fiecărei părți principale cuțitul poate executa mișcări longitudinale, transversale și prin rotirea suportului intermediar strugiri conice.

7) Păpușă mobilă

Este realizată într-o construcție obișnuită. Fixarea păpușii mobile pe batiu se face cu maneta 21 (fig. 3) iar blocarea pinolei se face cu ajutorul manetei 20.

Deplasarea pinolei se face manual cu ajutorul roții de mână 22 (fig. 3).

Păpușă mobilă se deplasează longitudinal pe ghidajele interioare ale batiului.

În scopul strugirilor conice cercasa păpușii mobile se deplasează transversal cu ajutorul șurubului de reglaj 2, prin intermediul piuliței 1 (fig. 17).

8) Batiu

Batiul este o construcție rigidă, cu partea din față fixată în consolă pe corpul monobloc format din cutia de viteze, cutia de avansuri și piciorul mare, iar partea din spate fixată pe postament. Fixarea la ambele capete se face cu șuruburi iar poziționarea cu șifturi conice.

Este prevăzut cu 2 rânduri de ghidaje:

— ghidaje exterioare necesare conducerii saniei principale;

— ghidajele interioare necesare conducerii păpușii mobile și lunetei fixe.

Construcția batiului permite montarea sub el a unui dulap de scule.

9) Răcirea

Rezervorul cu emulsie de răcire se găsește în piciorul din dreapta al strungului. În spatele acestui picior se află electropompa, de la care o conductă flexibilă duce la robinetul de reglaj 14 (fig. 3), prevăzut cu articulație pentru dirijarea jetului de lichid de răcire.

10) Accesorii

Accesorile sunt nominalizate sub două aspecte:

— accesorii normale care se livrează odată cu mașina;

— accesorii speciale care largesc gama de operații ce se pot executa cu mașina.

Grupa accesorilor normale cuprinde tot ce este necesar pentru o funcționare în bune condiții a mașinii în timp ce în grupa accesorilor speciale sunt incluse acele acce-

Prin cuplarea manetej 4 la poziția 8 : 1 în domeniul de turării 31,5 pînă la 200 rot./min. se pot obține avansuri longitudinale de 0,32 la 3,52 mm/rot. a arborelui principal, respectiv transversale în valoare de 0,106 pînă la 1,17 mm/rot.

Alegerea tipului de filet și cuplarea șurubului conducător sau a barei de avansuri se face cu maneta 8 și respectiv maneta 7 (vezi fig. 3) conform indicațiilor din tăblă de filete și avansuri.

Materialul și tratamentul roșilor dințate se poate urmări în lista roșilor dințate, iar centralul lor pe axele canelate este asigurat prin centraj interior.

Impingerea axială în șurubul conducător este preluată de rulmenții axiali 39 și 40 montați la extremitățile șurubului (fig. 6).

4) Roți de schimb

Roșile de schimb primesc mișcarea prin multiplicator de la păpușa fixă, prin axul XIV și o transmit cutiei de avansuri prin axul XVI sau XVIII.

Strungul este echipat cu 10 roți de schimb a căror material și tratament termic este trecut în lista roșilor dințate.

Montajul roșilor de schimb pentru obținerea diferențelor filete și avansuri este prevăzut astăzi în schema cinematică (fig. 4) cît și în tăblă de filete și avansuri.

Din schema cinematică (fig. 4) se observă că intrarea în cutie de avansuri pentru filet metric, modul și filet cu pasul în țoli se face prin axul XVI.

La filetele pași/țol și Diametral—Pitch intrarea se face prin axul XVIII.

Se va respecta poziția de montare a roșilor de schimb pentru fiecare categorie de filet indicată în schema cinematică (fig. 4) precum și în tăblă de filete și avansuri.

Pentru obținerea filetelor speciale de 13 pași/țol și 19 pași/țol s-au prevăzut în plus 2 roți de schimb și anume roata cu 130 dinți și respectiv cu 114 dinți.

Pentru obținerea filetelui de 13 pași/țol se va cupla :

- maneta 1 (vezi fig. 3) în poziția filet normal;
- maneta 4 în poziția 1 : 1;
- maneta 10 în poziția 1;
- maneta 8 în poziția W;
- maneta 7 în poziția „filet”;
- maneta 9 în poziția B.

Pentru acest filet corespunde montajul (vezi fig. 4) roșilor de schimb de la filetelui pași pe țol cu următoarea deosebire: în locul roșii cu 120 dinți se va monta roata cu 130 dinți, care este însemnată cu o stehuță(*) ca și filetul de 13 pași pe țol din tăblă.

Pentru filetel de 19 pași/țol este valabil același mod de cuplări cu deosebirea că maneta 10 se va cupla în poziția 3, iar în locul roșii cu 120 dinți se va monta roata de 114 căreia îi corespund două stehuțe(**) pe tăblă roșilor de schimb.

Avind în vedere utilizarea restrînsă a acestor filete, roșile de schimb speciale au fost încadrare în categoria accesoriilor speciale.

În consecință, beneficiarii pot să-și procure aceste roți de schimb de la uzina producătoare în baza unei comenzi ferme și cu acordul prealabil al uzinei.

5) Căruciorul

Este destinat pentru transmiterea mișcării de la baza de avans sau șurubul conducerător la sanie. Manevrarea și comanda căruciorului se face astfel:

- cu roala de mîna 17, fig. 3., prin intermediul angrenajelor 75—76 și 89—91 (fig. 4) se face actionarea la avansul longitudinal manual;
- cu maneta 18, care deplasează baladorul 79—30, cu ajutorul unei furci, realizând astfel, avansul longitudinal mecanic sau avansul transversal mecanic;
- cu maneta 23, care realizează cuplarea șurubului conducerător în vederea operațiilor de filetare;
- cu maneta 24, care realizează prin intermediul unui excentric cuplarea roșii 86 cu roșile 84—85, obținindu-se astfel cuplarea avansurilor.

Roata de mîna 17 este prevăzută cu un tambur gradat care face o rotație completă la o deplasare a căruciorului de 24 mm.

Pentru a se evita simultaneitatea cuplărilor, a avansurilor și filetelor, căruciorul este prevăzut cu un mecanism de interblocare.

Deasemenea primul mecanismul de decuplare pe care-l comportă oferă posibilitatea de lucru la tampon în acelaș timp scutind organele din cărucior de eventuale suprasarcini.

sorii care nu intră în prețul de cost al mașinii, ele însă largesc considerabil posibilitățile de prelucrare ale mașinii, asigură productivități mărite și vor fi utilizate de beneficiar în funcție de specificul lărgăriilor pe care urmează să le execute mașina.

În cele ce urmează este atașată cîte o listă cu fiecare din aceste două categorii de accesorii.

UNGAREA MAȘINII

1. — Ungarea cutiei de viteze și de avansuri.

Pentru ungerea cutiei de viteze se va turna în cutie uleiul 305 STAS 1195—70, verificindu-se nivelul uleiului prin ochiurile de control C1, C2 (fig. 13), cantitatea de ulei necesară fiind de cca. 16—18 l.

Cutia de viteze este prevăzută cu un filtru de ulei, a cărui curățire se face prin rotirea manetei care se găsește pe partea din spate a cutiei de viteze.

Schimbarea uleiului din cutia de viteze se va face în modul următor: după primele 10 zile de lucru, apoi după 20 zile, după aceea la intervale de 30—40 zile.

La fiecare schimbare a uleiului se va spăla bine cutia de viteze și de avansuri cu benzин sau petrol curat. Turnarea uleiului în cutie se va face printr-o sită și numai după uscarea benzinei sau a petrolului cu care s-a făcut spălarea.

2. — Ungarea cutiei căruciorului.

Pentru ungerea cutiei căruciorului se desface tabla de protecție de deasupra șurubului transversal și se loară în cutia căruciorului uleiului 305 STAS 1195—70, verificindu-se nivelul uleiului prin ochiul de control C3 (fig. 13).

Spălarea cutiei ca și schimbarea uleiului se va face la fel ca și în cazul cutiei de viteze.

3. — Ungarea celorlalte elemente ale mașinii.

La păpușa mobilă se va unge șurubul, lagărul șurubului și pinola, ca uleiul 108 STAS 383—49, o dată la 8 ore, prin următoarele cubile respective.

Ghidajele sănilor se vor unge cu același ulei de mai sus, o dată la 8 ore.

Ungerea ghidajelor patului pe care glisează căruciorul, se va face cu același ulei de mai sus, o dată la 8 ore, prin ungătoarele prevăzute în acest scop pe cărucior.

Ungerea lagărului din spate al șurubului conducerător și al axului avansurilor, se face cu același ulei de mai sus, o dată la 8 ore.

Surubul conducerător va fi uns cu ulei (cu cană) pe toată lungimea lui, de fiecare dată înaintea începerii lucrului.

ACTIONAREA ELECTRICA

1. Descrierea instalației.

Instalația electrică a strungului este construită în mod normal pentru tensiunea de 220/380 V și o frecvență de 50 Hz. Înaintea legării la rețea trebuie deci verificată, dacă tensiunea acesteia corespunde. La cererea beneficiarului, cu acordul uzinei, se livrează și pentru alte tensiuni.

Legarea la rețea a strungului se va face la bornele de intrare RSTO. Legătura de protecție se va face conform standardelor în vigoare.

Comenzile electrice sunt amplasate pe piciorul strungului astfel:

- Un buton verde comandă pornirea motorului principal,
- Un buton roșu comandă oprirea motorului principal,
- Un intrerupător pachet 10 A servește la întreruperea circuitului de alimentare,
- Un intrerupător pachet 10 A servește la întreruperea motorului pompei,
- Un intrerupător pachet 10 A servește la întreruperea circuitului de iluminare.

Intreaga aparatură electrică de comandă este montată pe un tablou.

Punerea în funcțiune a strungului se va face în următoarea ordine:

— după legarea strungului la rețea se conectează intrerupatorul principal „al” care pună sub tensiune circuitul de comandă;

— se apăsa pe butonul verde b 2 și se verifică dacă sensul de rotație corespunde

TABELA CARACTERISTICILOR APARATURII ELECTRICE

Nr.	Simbol con- cert form schemei	Denumirea și tipul	Caracteristici	Cod	Fur- nizor	Necesar pe variante					
						1 220V	II 380V	III 400V	IV 415V	V 440V	VI 500V
1.	e1, e2, e3.	Element siguranță	LF 25 siguranță 25 A	2031	EA	X	3	3	3	3	—
2.	e1, e2, e3.	Element siguranță	LF 25 siguranță 15 A	2031	EA	—	—	—	—	—	3
3.	e4, e5, e6.	Patron siguranță mignon	LF 25 siguranță 4 A	1995	EA	3	3	3	3	3	3
4.	e7, e8.	Patron siguranță mignon	LF 25 siguranță 2 A	1995	EA	2	2	2	2	2	2
5.	e9, e10.	Patron siguranță mignon	LF 25 siguranță 2 A	1995	EA	2	2	2	2	2	2
6.	C	Contactor AC 3	10A = 24 c.a	3910	EA	1	1	1	1	1	1
7.	e11	Bloc releu termic	10A bimetal	10 A.	3660	EA	—	—	—	—	—
8.	e11	Bloc releu termic	10A bimetal	7,5 A	3660	EA	1	1	1	1	1
9.	b1, b2	Buton de comandă	2A 380V roșu	3770	EA	1	1	1	1	1	1
10.	b1, b2	Buton de comandă	2A 380V verde	3770	EA	1	1	1	1	1	1
11.	a1, a2, a3	(întrerup. 10A pachet tripol.)	10A 380V	0584	EA	3	3	3	3	3	3
12.	a1, a2, a3	(întrerup. 10A pachet tripol.)	10A 380V	GWwm	RPI'	—	—	—	—	—	—
13.	m3	Transformator	380 / 24V 100VA	50Hz	TMA10	ET	1	1	1	1	1
14.	m3	Transformator	400 / 24V 100VA	50Hz	TMA10	ET	1	1	1	1	1
15.	m3	Transformator	415 / 24V 100VA	50Hz	TMA10	ET	1	1	1	1	1
16.	m3	Transformator	440 / 24V 100VA	50Hz	TMA10	ET	1	1	1	1	1
17.	m3	Transformator	300 / 24V 100VA	50Hz	TMA10	ET	1	1	1	1	1

(mandrina trebuie să se rotească înspre față), în caz că se rotește invers, se vor schimba între ele 2 faze la intrare RST;

— pornirea electropompei lichidului de răcire se face cu întrerupătorul pachet a 2, iar iluminatul cu întrerupătorul a 3.

Atât comanda motorului principal cât și circuitul de iluminat sunt alimentate la 24 V, deci nu prezintă pericol de electrocutare.

Uzina își rezervă dreptul de a face modificări în schimbă mașinii.

Dăm mai jos caracteristicile aparatului electric conform schemei electrice de principiu.

2. Deservirea și întreținerea echipamentului electric.

Motoarele electrice se verifică cel puțin de două ori pe an. Cu această ocazie se controlează uzura rulmenților. Dacă corespund ca uzură se remontează schimbând numai unsoarea rulmenților, dacă sunt uzați peste măsura admisă, trebuie înlocuiri. Cu această ocazie se curăță și bobinajele motoarelor de praf cu ajutorul unei peri moi, deoarece necurățirea lor ar putea duce la strângerea izolației și scurtcircuitarea spirelor înfășurării.

Verificarea aparatului electric se va face lunar, verificând contactele întrerupătoarelor și ale contactoarelor, iar în caz de deteriorare a lor se vor curăța cu hirtie abrazivă.

În timpul funcționării sub sarcină va fi controlată încălzirea motoarelor electrice precum și încălzirea rulmenților. Dacă temperatura înfășurării motoarelor depășește cu mai mult de 65°C temperatura mediului ambiant, trebuie verificat motorul electric respectiv, precum și strungul și eliminate cauzele încălzirii exagerate. Temperatura rulmenților nu poate depăși temperatura mediului ambiant cu mai mult de $10-15^{\circ}\text{C}$. În caz contrar, trebuie schimbat rulmentul, sau înălțurată cauza încălzirii.

Precizăm că motorul poate fi supratîncărcat pentru scurt timp cu 25% peste puterea nominală.

3. Depanarea defecțiunilor electrice.

Natura defecțiunii	Cauza probabilă
Strungul nu pornește	<ul style="list-style-type: none">— motorul principal nu are tensiune la toate cele 3 faze.— lipsesc tensiunea în circuitul de comandă.— părțile mecanice ale strungului sunt blocate.— este alimentat în numai 2 faze.
Strungul funcționează la turărie anormală	<ul style="list-style-type: none">— frecvența este diferită de cea prescrisă.— tensiunea nu corespunde.— este alimentat în numai 2 faze.— are scurtcircuit în bobinaj.
Motorul se încalzește	<ul style="list-style-type: none">— este suprasolicitat.— s-a ars o siguranță a motorului principal.

Întreținerea și reglajul mașinii

În timpul exploatarii strungului trebuie să respectate următoarele reguli:

1. — Nu se permite schimbarea turatiilor în timpul mersului sau pornirea direcția a strungului la viteze mari. Înainte de pornire se va controla dacă fiecare manetă este cuplată corect și dacă poziționarea este asigurată.

2. — Respectarea riguroasă a prescripțiilor schemei de ugeze. Verificarea periodică a nivelului lichidului de răcire din rezervor și curățirea rezervorului de șpan sau impuri-tăți.

3. — Filtrul de ulei trebuie spălat în mod periodic.

4. — Șurubul conducător se va folosi numai pentru tajerea liletelor.

5. — Folosirea lunetelor impune necesitatea ungerii cepurilor de sprijin pe material. Organele strungului care necesită reglaje sunt:

1/Lagărul din față al arborelui principal. Acest lagăr se compune dintr-un rulment cu role duble (reglabil) al căruia inel inferior se montează pe o poziție comună a arborelui principal.

Reglarea acestui rulment constă în potrivirea jocului dintre inelul interior montat pe fusul arborelui principal și inelul exterior. Aceasta se face în felul următor:

— Se slăbesc stifturile ce asigură piulița 1 (fig. 7) contra deșurubării.

— Se stringe piulița 1 cu ajutorul unei chei cu ghiară până se obține un joc corespunzător.

— Se strunge din nou stifturile de siguranță.

2/Lagărul din spate al arborelui principal. Eforturile axiale rezultate din procesul de aschierare sint preluate de doi rulmenți radiali-axiali montați în lagărul din spate al arborelui principal.

Reglarea se face astfel:

— Se verifică dacă nu cumva stiftul ce asigură contra deșurubării piulița 2 (fig. 7) împreună cu piulița 2 sunt slăbite. Dacă sunt slăbite atunci piulița 2 se stringe cu ajutorul unei chei cu ghiară, după care se fixează bine cu stiftul de siguranță.

— Se slăbește șurubul ce asigură piulița, după care cu ajutorul unei chei cu cioc se strunge piulița 3 astfel ca să fie eliminat complet jocul. Apoi se strunge bine șurubul de siguranță (vezi fig. 7).

3/Reglajul ambreiajului și frinei. Buna funcționare în exploatare a strungului depinde de reglarea corectă a ambreiajului și a frinei.

Dacă ambreiajul este lăsat lejer, discurile alunecă ușor, unul față de altul, aceasta ducind la încălziri anormale, precum și la uzură prematură a discurilor. Deasemenea puterea motorului nu este transmisă la axul principal.

Dacă discurile sunt prea mult strinse, atunci nu se poate opri ușor axul principal și se expun discurile frinei la o uzură prematură.

Ambreiajul și frina sunt comandate simultan de același levier 6 (fig. 3) astfel ca la debriere, frina intră în funcționare și provoacă frânarea axului. Învers la ambreiere, frina este liberă.

Pentru reglarea ambreiajului se procedează după cum urmează:

Dacă discurile alunecă și nu pot transmite puterea motorului, se reglează ambreiajul rotind piulița 1 (fig. 8) pentru a stringe pachetul de lamele, după care se asigură cu șurubul 2.

Dacă discurile sunt prea strinse se procedează în același fel desfăcindu-se piulița 1.

Reglajul frinei (fig. 9) se face cu ajutorul piuliței 1 și cîrligului 2, prin întinderea arcului 3, și cu ajutorul șurubului 4 și contrapiuliței 5, de stabilire a pozitiei.

În timpul reglării ambreiajului se va avea grija ca piulița reper 1 din figura 8 să nu cadă cu fanta de elasticitate pe direcția conectorilor în care mișcă clichetii lamelari în butucul ambreiajului.

În caz că nu se va respecta precizarea de mai sus, este posibil ca clichetii lamelari să cadă în fanta de elasticitate, la prima acțiune fiind posibilă deteriorarea lor.

4/Reglajul cuplajului de suprasarcină din cutia căruciorului.

Pentru a asigura căruciorul contra încărcărilor cu forțe mecanice accidentale care pot determina deteriorarea pieselor, căruciorul este prevăzut cu un mecanism reglabil care provoacă decuplarea avansului mecanic longitudinal sau transversal, cind efortul depășește valoarea prescrisă.

Astfel forța dată de arcul 1 poate fi reglată cu ajutorul șurubului 3 asigurat cu piulița 2 (fig. 10).

5/Reglajul jocului axial al șurubului conducerător.

Eliminarea jocului axial al șurubului conducerător se face slăbind șurubul de siguranță 2 (fig. 11) și rotind piulița 1, precum și prin actionarea piulișelor de la lagărul din spate al șurubului conducerător (fig. 12). După această operație se asigură din nou.

Prin aceasta se urmărește să se realizeze un joc minim pentru o funcționare corectă a rulmentilor 39 și 40 (fig. 6).

6/Jocul șurubului sănii transversale. Cursa moartă a șurubului sănii transversale provocată de uzura piuliței poate fi eliminată cu ajutorul șurubului de reglaj (1) — (vezi fig. 16), care stringe sau slăbește piulița elastică 2.

7/Reglajul coaxialității pinolei cu arborele principal (fig. 17).

Se face cu ajutorul șurubului (2) care se rotește în piuliță (1).

EXEMPLE DE REGLAJ ALE FILETELOR ȘI AVANSURILOR

Pentru obținerea avansurilor și filetelor ne folosim de tabelă de avansuri și filete montată pe mașină.

Exemplu 1. Pentru avansul longitudinal de 0,14 mm/rot.

Se va cupla :

- maneta 10 în poziția 4;
- maneta 4 în poziția 1 : 1;
- maneta 7 în poziția avans;
- maneta 8 în poziția M (metric);
- maneta 9 în poziția B;

Montajul roțiilor de schimb este cel prevăzut în tablă și anume montaj în 2 plane : 24 : 80 x 80 : 96.

Turația axului principal va fi cuprinsă între 31,5—1600 rot./min. În funcție de turația la care se va lucra, se va face manevrarea manetelor 2, 3 și 5 conform tablăi de turații montată pe mașină.

Exemplu 2. Pentru obținerea filetului metric cu pasul de 2,25 mm se vor cupla :

- maneta 10 în poziția 5;
- maneta 4 în poziția 1 : 1;
- maneta 7 în poziția „Filet”;
- maneta 8 în poziția M (metric);
- maneta 9 în poziția B.

Montajul roțiilor de schimb se face în 2 plane 24 : 80 x 80 : 96.

Turația axului principal va fi cuprinsă între 31,5—1600 rot./min.

Exemplu 3. Pentru obținerea filetului de 4 pași/tol se vor cupla :

- maneta 10 în poziția 2;
- maneta 4 în poziția 8 : 1;
- maneta 7 în poziția „Filet”;
- maneta 8 în poziția „W” (Whitworth);
- maneta 9 în poziția „A”.

Montajul roțiilor de schimb se face în 2 plane : 24 : 120 x 127 : 96 x 26 : 39.

Turația axului principal va fi cuprinsă în domeniul 31,5—200 rot./min.

Exemplu 4. Pentru obținerea filetului cu pas modul 36 mm se vor cupla :

- maneta 10 în poziția 5;
- maneta 4 în poziția 8 : 1;
- maneta 7 în poziția „Filet”;
- maneta 8 în poziția „M” (metric);
- maneta 9 în poziția „C”.

Montajul roțiilor de schimb este făcut în 2 plane : 21 : 113 x 120 : 96.

Turația axului principal este cuprinsă în domeniul 31,5—200 rot./min.

Exemplu 5. Pentru obținerea filetului Diametral—Pitch 20 se vor cupla :


- maneta 10 în poziția 3;
- maneta 4 în poziția 1 : 1;
- maneta 7 în poziția „Filet”;
- maneta 8 în poziția „W” (Whitworth);
- maneta 9 în poziția „B”.

Montajul roțiilor de schimb este făcut în 2 plane : 21 : 113 x 127 : 96 x 26 : 39.

Turația axului principal este cuprinsă în domeniul 31,5—1600 rot./min.


Exemplu 6. Pentru obținerea filetului cu pasul de 7/32 tol se vor cupla :

- maneta 10 în poziția 4;




Sistem de ridicare la produsul SN 300

Fig. 1.



2







Fig. 3



SCHEMA CINEMATICA





Fig 5



*SCHEMA DE AMPLASARE
A RULMENTILOR*





FIG.9








Fig. 10

FIG. 13



INSTALATIA ELECTRICA DE PRINCIPIU




FIG. 14

SCHEMA DE CONEXIUNI

C

0-3	0-2	0-1	e ₁ -1	e ₂ -1	e ₃ -1	e ₄ -1	e ₅ -1	e ₆ -1	e ₇ -1	e ₈ -1	e ₉ -1	e ₁₀ -1
0-5	0-4	0-3	e ₁ -R	e ₂ -R	e ₃ -R	e ₄ -R	e ₅ -R	e ₆ -R	e ₇ -R	e ₈ -R	e ₉ -R	e ₁₀ -R
C	B ₂ -4	B ₂ -3										

e₁ e₂ e₃

e ₁ -C	e ₂ -A	e ₃ -B
0-1	0-2	0-3
0-2	0-3	0-4
0-3	0-4	0-5
0-4	0-5	0-6

b₁

e ₁ -C	b ₂ -2	b ₂ -3
0-1	0-2	0-3
0-2	0-3	0-4
0-3	0-4	0-5
0-4	0-5	0-6

b₂



b ₂ -2	b ₂ -3	b ₂ -4
0-2	0-3	0-4
0-3	0-4	0-5
0-4	0-5	0-6
0-5	0-6	0-7

m ₃ -4	C-A	C-B	C-C
0-0	0-2	0-5	0-7
0-1	0-4	0-8	0-C

e₁₁

C-R	C-1-2	C-S	C-T
0-1	0-2	0-2-2	0-3-2
0-2-R	0-2-S	0-2-T	0-3-T

m ₃ -2	e ₁ -2	e ₂ -2	e ₃ -2
0-1	0-2	0-2	0-2
m ₃ -1	m ₃ -1	m ₃ -1	m ₃ -1

a₁L-R e₁-1L-S e₂-1L-T e₃-1a₂e₄-2 L-U₂e₅-2 L-V₂e₆-2 L-W₂b₃m₃-4 L-1e₉m₃-3 L-2e₁₀m₃-3 C-0




Fig. 16









Fig. 17.






























0	1	2	3	4	5	6
A 14	Perpendicularitatea dintre depășarea sănii transversale și axa arborelui principal.		0.02/300 Sensul abaterii $\alpha \geq 90^\circ$	<ul style="list-style-type: none"> — Comparător cu cadrان — Echer — Dorn de verificare cu STAS — Dorn de verificare cu disc, plan sau cu rigla. 	<ul style="list-style-type: none"> — Verificarea se face conform pct. 3. 4. 2. 2 3. (din loc de echer se poate folosi un dorn de verificare cu disc sau cu rigla) și pct. 3. 4. 2. 3 	
A 15	Precizia pasului surubului conductor		L = ≤ 2000 0.03/300	<ul style="list-style-type: none"> — Aparate de măsurat speciale. 	<ul style="list-style-type: none"> — Metoda de verificare se va alege în funcție de aparatul folosit. Se admite folosirea flajelor de verificare cu prezentarea pentru surubul conductor, care să conțină și verificarea preciziei pasului, abaterile fiind mai mici decât toleranțele din prezentul standard. 	
A 16	Bătala axială și surubul conductor.		0.01	<ul style="list-style-type: none"> — Comparător cu cadrان 	<ul style="list-style-type: none"> — Verificarea se face conform pct. 3. 5. 2. 2 și 3. 5. 2. 3 Acasă verificare poate fi eliminată dacă se efectuează verificarea B. 3. 	

0	1	2	3	4	5
A 11	Paralelismul dintre axa arboreului principal și deplasarea longitudinală a saniei portcuțit în plan vertical.	0,03/300			<p>— Dorn de verificare cu con STAS 8607-70</p> <p>— Comparător cu cadrان.</p>
A 12	Paralelismul dintre pinola păpușii mobile și deplasarea longitudinală a căruciorului.			<p>a. $\frac{0,01}{100}$ numai spre porcupit</p> <p>b. $\frac{0,015}{100}$ numai în sus.</p>	<p>— Comparător cu cadrان.</p> <p>Pinola se blochează ca în condiții normale de lucru.</p>
A 13	Paralelismul dintre axa alezajului conic din pinola păpușii mobile și deplasarea longitudinală a căruciorului pe o lungime egală cu $D/4$ sau max. 300 mm.			<p>a. $\frac{0,03}{300}$ numai spre porcupit</p> <p>b. $\frac{0,03}{300}$ numai în sus.</p>	<p>— Dorn de verificare cu con STAS 8607-70</p> <p>— Comparător cu cadrان.</p>
					<p>— Verificarea se face conform pct. 3. 3. 1. 2. 1.; 3. 2. 2. 3. și 3. 2. 3.</p> <p>Măsurarea se face (după reglarea saniei portcuțit paralelă cu axa arboreului principal, în plan orizontal) numai în poziția de lucru a saniei portcuțit.</p>



0	1	2	3	4	5	6
A 7	Bătăia radială a axului alezajului conic din ar- borie principal : a. lungă alezaj b. la o distanță de la iesirea alezajului egală cu $D/2$ sau max. $3/4$ pt. $D \leq 800$		a. 0,01 b. 0,02 pe lungime de 300	— Dorn de verificare cu con STAS 8607—70. — Compara- tor cu cadran.	Verificarea se face conform pct. 3. 5. 1. 2. 3 și 3. 6. 1. 3.	
A 8	Bătăia axială a arborelui principal.		0,01	Dorn de ver- ificare cu special — Compara- tor cu cadran.	Verificarea se face conform pct. 3. 5. 2. 3. Valoarea forței F, va fi precizată de construc- tor.	
A 9	Bătăia frontală a forței de rezistență a arbore- lui principal		0,015 inclusiv bătăia axială	— Comparator cu cadrان	Verificarea se face conform pct. 3. 5. 3. Valoarea forței F, Va fi precizată de construc- tor.	
A 10	Paralellismul dintre axa arbo- relui principal și deplasarea longitu- dinale a cărucio- rului pe o lungime egală cu $D/2$ sau max. 300 pt. $D \leq 800$		a. $\frac{0,015}{300}$ numai spre port-cuțit b. $\frac{0,02}{300}$ numai la sus	— Dorn de ver- ificare cu con STAS 8607—70 — Compara- tor cu cadran.	Verificarea se face conforma pct. 3. 3. 2. 1 ; 3. 3. 2. 2. 3 și 3. 3. 2. 3.	

0	1	2	3	4	5
A 4	Paralelismul deplasării păpușii mobile și a căruciorului: a. în plan orizontal b. în plan vertical		1. $L \leq 1500$ a. și b. 0,02 și 0,03 Toleranță locală 0,01 și 0,015 pe lungimea de 500	— Compara- tor cu cadran.	<p>Verificarea se face conform pct. 3. 3. 2. 2. 5. și 3. 3. 2. 3.</p> <p>Citirile se fac după ce căruciorul și păpușa mobilă au fost deplasate cu aceeași distanță. Pinola trebuie să rămână blocată astfel încât comparatorul să fixeze pe cărucior să palpeze întotdeauna același punct. Păpușa mobilă va fi plasată cît mai aproape posibil de cărucior.</p>
A 5	Balansarea radială a virfului de centru		0,015	— Compara- tor cu cadran.	<p>Verificarea se face conform pct. 3. 5. 1. 2. 2. și 3. 5. 1. 3.</p> <p>Abaterile indicate de comparator vor fi împărțite la valoarea cos (fiind semimunghiul conținutui virfului de centru). Valoarea forței va fi precizată de constructor.</p>
A 6	Balansarea radială a bârilii de centru a arborelui principal		0,01	— Compara- tor cu cadran.	<p>Verificarea se face conform pct. 3. 5. 1. 2. 2. și 3. 5. 1. 3.</p> <p>In cazul unui cap de arbore conic, se va aplica o forță F, a cărei valoare va fi prezentată de constructor.</p>

6	5	4	3	2	1

A.2 Verificarea deplasării căruierului într-un plan orizontal care trece prin linia virfurilor.

$$D \leq 800 \\ 500 < L \leq 1000 \\ 0,02$$




- a. Verificarea se face conform pct. 3. 1. 3. 2. 1. (se va utiliza un dorm de verificare cilindric sau o rîklă cu lățe paralele) și pct. 3. 1. 3. 3.
- b. Verificarea se face conform pct. 3. 1. 3. 2. 2. și 3. 1. 3. 3.

- a. L 1500
 - Dorm de verificare cilindric STAS 8604—70
 - Comparator cu cadrans.
- b. Pentru Microscop și fir.

A.3 Diferența de înălțime între virful păpușii fixe și virful păpușii mobile.

$$0,04$$



virful
păpușii
mobile
numai în
sus.



- Verificarea se face conform pct. 3. 3. 3. 2. 1. (în locul dormurilor cu con se fixează între virfuri cu dorm cilindric) și 3. 3. 3. 3.
- c. Cîrlile se fac la extremitățile dormului. Păpușa mobilă și pănușa se blochează ca în condiții normale de lucru.

- Dorm de verificare cilindric STAS 8604—70
- Comparator cu cadrans.

VERIFICAREA PRECIZIEI GEOMETRICE
Dimensiuni în mm

Numărul verificării	Obiectul verificării	Schema verificării	Toleranță		Aparate de măsură	Metode și condiții de verificare conform STAS 6679-62
			Presură	Constatață		
0	1	2	D ≤ RIO	3	4	5
A 1	Verificarea ghidajelor a) verificarea lungitudină rectilinietatea ghidajelor în plan vertical.	<p style="text-align: center;">○)</p>  <p style="text-align: center;">></p> 	<p>a. 500 ≤ L ≤ 1000 0.02 numai con- tex. toleranță locală 0.0675 pe lungimea (L= 25)</p>	<p>Nivelă de precizie sau metode optice.</p>	<p>a. Verificarea se face conform pct. 3, 1, 2, 2, § 3, 1, 1, 3. În cazul ghidajelor cu profun- dorii de V, verificarea se face conform pct. 3, 1, 2, 2. Măsurile se fac în diversele pct., la distanțe e- gale pe totă lungimea ghidajelor. În cazul în care pentru efectuarea verificării este necesară demontarea căruciorului, se ad- misiu așezarea niveli pe cărucior.</p>	
		<p style="text-align: center;">○)</p> 			<p>Nivelă de precizie.</p>	<p>b. Nivela se aşează transversal pe o punte; se depăsează punctea cu nivelul la distanțe e- gale, p. totă lungimea ghidajelor.</p>

LISTA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC

pentru STRUNGUL SN 320

Nr. crt.	Denumirea echipamentului	Simbol	Caracteristici cod, tip sau STAS	Buc.	Obs.
1	Motor electric trifazat	M ₁	3Kw/2,2Kw ; 1450 rot/min. x 380 V	1	
2	Motor electric trifazat	M ₂	0,15Kw, 2800 rot/min. x 380 V	1	
3	Comutator	a ₁ , a ₂ , a ₃	C ₁₆ A, cod 9785	3	
4	Siguranță fuzibilă	e ₁ , e ₂ , e ₃	LF25/20 A cod 2031	3	
5	Siguranță fuzibilă	e ₄ , e ₅ , e ₆	LF 25/2A cod 2031	3	
6	Siguranță fuzibilă	e ₇ , e ₈	LF 25/2A cod 2031	2	
7	Siguranță fuzibilă	e ₉ , e ₁₀	LF 25/6 A cod 2031	2	
8	Releu termic	e ₁₁	TSA 10 A cod 3672	1	
9	Contactor trifazat	C	TCA 10 A cod 4006	1	
10	Transformator monofazat	T	380 V/24 V, 100 VA	1	
11	Lampă	H	24 V, 4W	1	
12	Buton comandă	b ₁	cod 3770	1	verde
13	Buton comandă	b ₂	cod 3770	1	roșu

Conducători

1	Conducător alimentare	L-R, L-S L-T, L-O	Cu ; Tip Fy Ø = 3,5 mm	6m	
2	Conducător	I-A, I-B, I-C	Cu ; Tip Fy Ø = 1,5 mm	1m	
3	Conducător	R ₁ , S ₁ , T ₁	Cu ; Tip Fy Ø = 1,5 mm	2m	
4	Cablu	L-O ₁ , L-U ₁ L-V ₁ , L-W ₁	Cu ; Tip MyyM Ø = 1,5 mm	1,5m	Cablu cu 4 fire 3F + N
5	Cablu	L-O ₂ , L-U ₂ L-V ₂ , L-W ₂	Cu ; Tip MyyM Ø = 1,5 mm	1,5m	Cablu cu 4 fire 3F + N
6	Conducător comandă		Cu ; Tip Fy Ø = 1,5 mm		
7	Conectori		cod 7513 A	150 mm	

Se livrează numai la comanda fermă a beneficiarului și cu acordul prealabil al uzinei producătoare.

Turările maximă admisă la platoul cu 4 bacuri este 600 rot./min., admitindu-se încercarea la proba dinamică la 630 rot./min.

PIESE DE UZURA

In cele ce urmează sunt indicate reperete pieselor de uzură a căror înlocuire va putea fi necesară la reparațiile capitale.

Nr. crt.	Reper nr.	Denumirea
1.	SN 320--10.107	Disc exterior de ambreiaj.
2.	SN 320—10.108	Disc interior de ambreiaj.
3.	SN 320—21.053 B	Bucșă lagărului din față a șurubului conducerător.
4.	SN 320—21.063	Bucșă lagărului din față a axului avansurilor (exterior).
5.	SN 320—21.066 A	Bucșă lagărului din față al axului avansurilor (interior).
6.	SN 320—30.004	Bucșă pinionului de tremaliera din cutia căruciorului.
7.	SN 320—30.026 A	Piuliță șurubului de blocare al avansului automat.
8.	SN 320—30.013 B	Rodă melcată din cutie căruciorului.
9.	SN 320—30.059	Piuliță șurubului conducerător.

G A R A N T I I

Garanția se rezumă la înlocuirea pieselor defecte în cazul cind se va constata că defectele s-au produs în condițiile normale de exploatare și că se datoresc unor defecte de material sau de construcție.

Uzina constructoră nu preia nici o răspundere pentru piesele mașinii pe care le-a primit gata fabricate de către subfurnizori (exemplu: motorul electric de 3 kw, electro-pompa, automatul de protecție, rulmenți), afară de cazul cind aceștia și-au dat în prealabil garanții față de uzina constructoră.

De asemenea, nu răspunde de defectele ascunse ale materialelor primite de la subfurnizori, dacă aceste defecte nu se puteau vedea după finisarea piesei.

Uzina constructoră garantează gradul de precizie al mașinii și a preciziei de lucru, consimilată în fisă de recepție după STAS 1671—80, numai în cazul cind mașina nu a suferit loviri sau deteriorări în timpul transportului și numai atunci cind mașina a fost instalată corect.

De asemenea, garanția se păstrează numai în cazul folosinii în condiții normale a strugului în ceea ce privește exploatarea lui rațională.

Termenul de garanție va fi de minimu 12 luni de la punerea în funcțiune și de 18 luni de la livrarea mașinii unelte.

- maneta 4 în poziția 1 : 1;
- maneta 7 în poziția „Filet”;
- maneta 8 în poziția „M” (metric);
- maneta 9 în poziția „C”.

Montajul roților de schimb între-un singur plan: 24 : 96 x 127 : 80.

Turația axului principal este cuprinsă în domeniul 31,5--1600 rot./min.

Cu ajutorul manetei 1 (fig. 3) se poate obține filet slingo sau filet dreaptă, indiferent de tipul filetelui.

Pentru a verifica reglajul corect al cutiei de avansuri pentru filet Whitworth, trebuie cunoscut că valoarea exactă pe tablă reprezintă numărul de pași ai filetelui respectiv pe tol. adică pe 25,4 mm. Astfel filetul de $1\frac{1}{2}$ pași/tol are valoarea unui pas de $25,4/1\frac{1}{2} = 16,93$ mm, la filetul de 24 pași/tol are valoarea unui pas de $25,4/24 = 1,08$ mm iar filetul de $3/4$ are valoarea unui pas de $25,4/3/4 = 33,866$ mm.

Pentru filetele Modul verificarea se face știind că pasul în mm este egal cu $3,14$ ori valoarea inscrisă pe tablă. Astfel filetul modul 3 are pasul $3 \times 3,14 = 9,42$ mm, filetul modul 0,75 are pasul $0,75 \times 3,14 = 2,35$ mm, iar filetul modul 20, are pasul de $20 \times 3,14 = 62,80$ mm.

Pentru filetele DP, verificarea se face știind că un pas în mm, este egal cu:

$$\frac{\pi \times 1''}{n}$$

unde n este valoarea indicată pe tablă de filete. Astfel filetul DP₃ are un pas de:

$$\frac{\pi \times 25,4}{3} = \frac{79,79645}{3} = 26,69 \text{ mm. filetul DP}_{24} \text{ are pasul de } \frac{\pi \times 25,4}{24} =$$

$$\frac{79,79645}{24} = 3,31 \text{ mm. iar filetul DP } 3/4 \text{ are un pas de } \frac{\pi \times 25,4}{3/4} = \frac{79,79645}{3/4} =$$

$$= 106,395 \text{ mm.}$$

Instrucțiuni de montare și demontare ale universalului.

Ca accesoriu al strugului uzina livrează universalul de 200 mm diam. exterior.

Universalul este de tip clasic din fontă, delasarea fâlcilor facindu-se prin spirala plană situată pe roata cu dantură conică a universalului.

Universalul cuprinde două feluri de fâlcii:

- pentru stringere din exterior;
- pentru stringere din interior.

Acestea sunt numerotate în cifre arabe 1, 2 și 3 și trebuie avut grijă ca ele să fie montate în ordinea posibilă din punct de vedere constructiv pentru ca fâlcile să se deplaszeze concentric pe axa imaginată a universalului.

La demontare prima fâlcă eliberată este falca 3, a doua fâlcă este 2, a treia este falca 1. La montaj ordinea este inversă. Se rotește spirala plană pînă ce ajunge în dreptul creștăturii și se introduce falca, apoi se impinge și se rotește în astă manieră ca dantura fâlcii să apuce coroana. Rotim coroana cu 120° și procedăm la fel cu a 2-a falca și apoi cu a 3-a falca.

Dacă se observă dantura fâlcilor, se poate remarcă că lungimea danturii diferă, lungimea mai mare fiind ceea de la falca 1. Apoi cea de la falca 2-a și cea mai scurtă aceea de la falca a 3-a.

Instrucțiuni de utilizarea platoului cu 4 fâlcii.

Platoul cu 4 fâlcii fig. 19 este un accesoriu al mașinii, utilizat pentru piesele cu dimensiuni mari și forme mai diverse.

Piesa este strinsă de niște brîde, radial de-a lungul conturului longitudinal dispus pe platou.

Datorită masivității platoului și a pieselor care sunt strinse, trebuie verificat cu grijă.

1) Ca platoul să fie bine fixat la capătul axului principal. Piulița de pe dorul platoului trebuie strinsă în astă fel ca slăbirea lui să nu fie posibilă în timpul rotitii.

2) Ca turația maximă admisă pentru platou de 600 rot./min. să fie riguros respectată intrucît depășirea poate duce la accidente.

INSTRUCȚIUNI DE TEHNICA SECURITĂȚII LA STRUNG

Pentru a preîntâmpina eventuale accidente în timpul lucrului este necesar ca muncitorii să-și însusească bine următoarele instrucțiuni de tehnica securității:

1. Se va verifica dacă universalele sau platourile de prindere sunt bine fixate pe arborele principal.

2. Piesa se va fixa bine în universal, planșăibă sau între virfuri centrând-o perfect pentru a nu fi smulse sau azvirlite în timpul lucrului.

3. Cheia universalului se scoate imediat după fixarea piesei.

4. În cazul folosirii universalului de prindere cu fâlcă și nefolosinii virfului papusii mobile se vor prelucra numai piese scurte $l < 3 d$, unde:

l = lungimea piesei de prelucrat;

d = diametrul piesei de prelucrat.

5. Fixarea cuțitului în suport se va face cu cel puțin două suruburi, astfel încât virful cuțitului să fie la înălțimea axei strungului, sau poziția lui să corespundă procesului de aşchierare indicat în fișa tehnologică.

6. La oprire se va decupla întâi avansul și apoi se va opri rotirea axului principal al mașinii.

7. În cazul cînd în timpul strugirii se produc vibratii puternice, mașina se va opri și se vor lua măsurile necesare pentru înălțurarea acestora.

8. La prelucrarea pieselor lungi, bate care depășesc gabaritul mașinii, portiunea din bată careiese din arborele principal trebuie protejată. Această protecție trebuie să se facă printă-un dispozitiv în formă de ţeavă sau apărător din tablă de formă cilindrică fixată pe suporti.

9. Este interzis ca în timpul lucrului muncitorul să stea rezemat de mașină.

10. Curățirea de aşchii a pieselor care se rotesc excentric se va face numai după oprirea mașinii.

11. În fața fiecărei mașini se va prevedea cîte un grătar din lemn pe care să stea muncitorul în timpul lucrului.

12. Fiecare mașină va fi prevăzută cu paravan de protecție corespunzătoare pentru evitarea aruncării aşchilor sau a lichidului de racire la mașina din fată.

13. Se va utiliza ecranul de protecție a strungului în tot timpul operației de strugire iar în cazul executării altor operații interioare la piese mici, precum și la prelucrarea metalelor neferoase (bronz, aluminiu, etc.) se vor utiliza și ochelari sau mască de protecție locală.

14. Funcționarea mașinii va fi oprită în următoarele cazuri:

- la măsurarea normală a pieselor ce se prelucrează;
- la schimbarea sculelor și a dispozitivelor;
- la verificarea calității prelucrării;
- la curățirea de span și piesei prelucrate.

15. În mod obligatoriu se va opri mașina prin deconectare a motorului în următoarele cazuri:

- la părăsirea locului de muncă chiar și pentru un timp scurt;
- la orice întrerupere a curentului electric;
- la curățirea de aşchii și ungerea mașinii;
- la constatarea oricărei defecțiuni în funcționarea mașinii.

16. Pentru cele amintite la punctul 15 se va roti întrerupătorul principal în poziția 0 (zero).

17. Depanarea defectiunilor electrice și întreținerea instalației electrice se va efectua de personalul calificat în acest domeniu.

18. Legătura de protecție se va executa conform normelor în vigoare.

19. Nu este admisibilă înlocuirea siguranțelor fuzibile cu alt gen de siguranțe improvizate.

NOTA :

Prevederile prezentă sinteze din normele de tehnica securității muncii nu sunt limitative și în funcție de specificul locului de muncă se vor imbunătăți în paralel cu noile norme ce apar și intră în vigoare.

STRUNGUL NORMAL 320, 750 TIP SN 320—I, ESTE ÎNZESTRAT CU URMĂTOARELE ACCESORII:

Accesorii normale

- 1 garnitură chei de deservire;
- 1 buc. bucsă de reducție MORSE 5/3. STAS 2293/74;
- 1 buc. virf A MORSE 3 fix; STAS 2294/74;
- 1 buc. tampon;
- 11 buc. roți dințată de schimb;
- 1 buc. dulap pentru scule.

Nr. crt.	Nr. desen	Denumirea	Buc.	Observații
1.	SN 320—2307A	Roată dințată de schimb $z=24$	1	Montată pe strung.
2.	SN 320—2308	Roată dințată de schimb $z=71$	1	
3.	SN 320—2309	Roată dințată de schimb $z=80$	2	Montată pe strung.
4.	SN 320—2310A	Roată dințată de schimb $z=96$	1	Montată pe strung.
5.	SN 320—2311	Roată dințată de schimb $z=113$	1	
6.	SN 320—2312	Roată dințată de schimb $z=120$	1	
7.	SN 320—2313	Roată dințată de schimb $z=127$	1	
8.	SN 320—2320	Roată dințată de schimb dublă $z=96/25$	1	
9.	SN 320—2325	Roată dințată de schimb $z=39$	1	Montată pe strung.
10.	SN 320—2333A	Roată dințată de schimb $z=130$	1	
11.	SN 320—8105I	Flansă pentru universal	+	

Se livrează odată cu strungul și următoarele accesorii care nu intră în prețul mainii:
 — 1 buc. flansa pd. universal SN 320—8105I
 — 1 buc. universal 200—1 STAS 1655/74;
 — 1 buc. etan protecție SN 320—9300;
 — 1 buc. lampă articulată 60 W 24 V
 — 1 buc. virf rotativ Morse 3.


ACCESORII SPECIALE

Nr. crt.	Nr. desen	Denumirea	Buc.	Observații
1.	SN 320—7100	Linetă fixă	1	
2.	SN 320—7200	Linetă mobila	1	
3.	SN 320—8105II	Flansă pentru universal	1	
4.	SN 320—8400	Platou cu 4 sălcii	1	
5.	SN 320—8100	Flansă de antrenare	1	

LISTA DESENELOR DIN CARTEA MAȘINII

- Transportul strungului Fig. 1
- Fundația Fig. 2
- Vederea generală Fig. 3
- Schema cinematică Fig. 4
- Diagrama turășilor Fig. 5
- Schema amplasării rulmenților Fig. 6
- Lăgăruirea axului principal Fig. 7
- Ambreiajele și frâna Fig. 8
- Comanda frânei Fig. 9
- Mecanismul de cuplare și de siguranță din cutia căruciorului. Fig. 10
- Lagărul din față al șurubului conducător Fig. 11
- Lagărul din spate al șurubului conducător Fig. 12
- Schema de ungere Fig. 13
- Instalația electrică — schema de principiu Fig. 14
- Schema de conexiuni Fig. 15
- Reglajul șurubului saniei transversale Fig. 16
- Reglajul păpușei mobile Fig. 17
- Flanșa de antrenare Fig. 18
- Platoul cu 4 bacuri Fig. 19
- Linetă fixă Fig. 20
- Linetă mobilă Fig. 21

VERIFICAREA PRECIZIEI DE LUCRU

Simbol verificării	Obiectul verificării	Schema verificării	Toleranță		Aparate de măsurat și accesorii	Metode și condiții de verificare
			Principiu	Constatată		
0	1.	2.	$D \leq RUD$	3	5	6
B 1	Forma circulară a secțiunii și forma cilindrică a piesei prelucrată a. circularitatea. b. cylindricitatea.	 <p>Technical drawing showing a cylindrical part with a stepped base. The total height is 25. The top width is labeled as D_{min} with a dimension of 23. The bottom width is labeled as D_{max} with a dimension of 25. The side height is labeled as h with a dimension of 10. The side width is labeled as d with a dimension of 20. The side length is labeled as l.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Micrometru sau Instrumamente de măsurat corespunzătoare 	<ul style="list-style-type: none"> Se prelucrează o piesă conform schiței. Se va lucra cu regim de aschierare de finisare. Abaterile se măsoară la diametrile de materialul piesei va avea rezistența de ruperere $R \geq 44.13$ daN/mm² (45 Kgf/mm²). Deficiențele abaterilor verificate conform STAS 7384—65. 		

