


1	2	3	4	5	65	7
5	Równoległość przesuwu wrzeciennika do osi wrzeciona		Trzpień kontrolny o długości odpowiadającej wielkości przesuwu wrzeciennika. Czujnik.	AB: 0,03 mm CD: 0,03 mm na całej długości		Zamocować stół w środkowym położeniu. Trzpień kontrolny osadzić w stożku wrzeciona. Czujnik na stole przysunąć do trzpienia kontrolnego. Przesuwać wrzeciennik w górę i w dół odczytując odchyłki czujnika.
6		Nie dotyczy WKA-40				