



4.1.1. Wykaz punktów smarowania				
Oznaczenie na rys. 04	Zespół smarowany	Gatunek oleju lub smaru	Sposób smarowania i ilości oleju	Dopełnienie i okresy wymiany oleju
1	2	3	4	5
1 	Skrzynka napędowa	Olej maszynowy niskoprężny 26Z	DTR - pkt. 4.1. 4,5 - 5,5 l	Stale kontrolować poziom oleju. Wymiana pierwszy raz po miesiacu, później raz na pół roku
2 	Wrzeciennik	Olej maszynowy niskoprężny 26Z	DTR - pkt. 4.1. 2 - 2,5 l	Stale kontrolować poziom oleju. Wymiana pierwszy raz po miesiacu, później raz na pół roku
3 ① ①	Skrzynka napędowa	Olej maszynowy niskoprężny 26Z	DTR - pkt. 4.1. 2 - 2,5 l	Stale kontrolować poziom oleju. Wymiana pierwszy raz po miesiacu, później raz na pół roku
4 ① ①	Wrzeciennik	Olej maszynowy niskoprężny 26Z	DTR - pkt. 4.1. 2 - 2,5 l	Stale kontrolować poziom oleju. Wymiana pierwszy raz po miesiacu, później raz na pół roku