

XVI. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLCŮ.

Je-li třeba objednat některé náhradní součásti, je nutno při objednávce udát:

- 1/ Přesné pojmenování dílce.
- 2/ Skupinu stroje /na př. vřeteník, suportová skříň a pod./.
- 3/ Číslo, vyraženo na součásti.
- 4/ Počet kusů součástí.
- 5/ Vzor stroje a provedení.
- 6/ Výrobní číslo stroje, vyražené na zadním vedení lože na pravém konci.

Příklad: Objednáváme aretační klín revolverové hlavy 22307-3012 El, 1 kus, vzor stroje R 5, výrobní číslo 124.

Těchto údajů je nezbytně třeba, aby byl dodán správný náhradní dílec. Je-li možno určit dílec podle návodu k obsluze, oznámte nám laskavě číslo příslušného obrázku, označení dílce na obrázku a stranu návodu.

Budeme Vám vděční, oznámíte-li nám jasně a obsírně důvody, proč je třeba náhradní součásti a oventualně skutečnou příčinu poruchy.