


cinskej srac

RPM



Torque (Nm)

— Otáčky ot/min — Výkon (W) — Účinnost (%) — Moment (Nm) — Teplota (°C) — Proud (A)