

PŘÍRUČKA SOUSTRUŽNÍKA

BOHUMIL JANYŠ
A KOLEKTIV

SNTL

OBSAH

| | |
|--|----|
| Předmluva | 15 |
| I. Soustružnická práce (A. Kaňka, Ing. J. Štrajbl) | 17 |
| A. Soustružení ve výrobním procesu | 17 |
| 1. Soustružení v kusové výrobě | 17 |
| 2. Soustružení v seriové výrobě | 18 |
| 3. Soustružení v hromadné výrobě | 19 |
| B. Druhy soustruhů a jejich použití | 20 |
| 1. Hrotové soustruhy | 20 |
| 2. Lieni soustruhy | 25 |
| 3. Poloautomatické kopírovací soustruhy | 27 |
| 4. Několikanožové poloautomaty | 28 |
| 5. Svislé soustruhy (karusely) | 29 |
| 6. Revolverové soustruhy | 30 |
| 7. Revolverové poloautomaty | 32 |
| 8. Jednovřetenové automaty | 33 |
| 9. Několikavřetenové automaty | 36 |
| 10. Zvláštní soustruhy | 37 |
| II. Stroj (Ing. J. Štrajbl) | 38 |
| A. Terminologie hlavních částí soustruhu | 38 |
| 1. Lože | 38 |
| 2. Vřeteník | 39 |
| 3. Konik | 39 |
| 4. Suport | 39 |
| 5. Suportová skříň | 40 |
| 6. Posuvová a závitová převodovka | 40 |
| 7. Skříň výměnných kol | 40 |
| B. Obsluha stroje | 41 |
| 1. Universální soustruhy | 41 |
| 2. Poloautomatické soustruhy | 42 |
| 3. Automatické soustruhy | 43 |

| | |
|---|----|
| 4. Speciální soustruhy | 43 |
| C. Přesnost stroje | 43 |
| 1. Kontrola přesnosti a způsob měření | 43 |
| 2. Dovolené úchytky přesnosti | 44 |
| 3. Vliv různých podmínek na přesnost soustruženého obrobku | 45 |
| D. Výkonnost stroje | 46 |
| 1. Veličiny udávající výkonnost stroje | 46 |
| 2. Využívání výkonu stroje | 47 |
| E. Seřízení stroje | 48 |
| 1. Seřizování ložisek | 48 |
| 2. Seřizování lamelové spojky nebo brzdy | 48 |
| 3. Seřízení vůle vodicího šroubu | 49 |
| 4. Vymezení vůle v matici pohybových šroubů příčných a nožových sani | 49 |
| 5. Seřízení vůle ve vedení sani suportu | 49 |
| 6. Napínání řemenů | 50 |
| F. Tuhost a chvění stroje | 50 |
| 1. Tuhost soustavy obráběcí stroj — obrobek — ná- stroj | 50 |
| 2. Vliv tuhosti na výkon stroje | 51 |
| 3. Vliv tuhosti na přesnost obrobku | 51 |
| 4. Příčiny a vznik chvění a prostředky k jeho od- stranění | 53 |
| G. Udržování stroje | 54 |
| Zásady pro udržení stroje v dobrém stavu | 54 |
| H. Význam příslušenství u soustruhu | 56 |
| I. Doplnky pro zvýšení mechanizace u soustruhů | 59 |
| III. Soustružnické nástroje (Ing. Z. Turek) | 65 |
| A. Pojmenování nožů a jejich části | 65 |
| 1. Plochy a úhly na noži | 65 |
| 2. Pojmenování nožů | 71 |
| B. Nástrojový materiál | 74 |
| 1. Uhlíkové nástrojové oceli | 74 |
| 2. Rychlořezné oceli | 75 |
| 3. Slinuté karbidy | 75 |
| 4. Keramické řezné materiály | 76 |
| C. Konstrukce nožů | 77 |
| 1. Nože z uhlíkové a rychlořezné oceli | 77 |
| 2. Nože s břitovými destičkami ze slinutých karbidů | 77 |
| 3. Nože s keramickými břitovými destičkami | 78 |
| 4. Ostření nožů | 79 |
| D. Soustružnické nože zvláštní | 81 |

| | |
|---|-----|
| 1. Závítové nože | 81 |
| 2. Tangenciální nože | 82 |
| 3. Kotoučové nože | 83 |
| 4. Tvarové nože | 84 |
| E. Novátorské nože | 85 |
| 1. Uběrací nůž novátora Kolesova | 85 |
| 2. Stranový nůž | 86 |
| 3. Vyvrtávací nože | 87 |
| 4. Upichovací nože | 88 |
| F. Mechanické držáky destiček slinutého karbidu | 90 |
| 1. Účel používání držáků | 90 |
| 2. Druhy držáků a způsob upevnění destičky | 90 |
| G. Utvářeče | 92 |
| 1. Účel utvářečů | 92 |
| 2. Vybrušované utvářeče třisek | 93 |
| 3. Mechanicky upevněné a přivařené utvářeče | 94 |
| H. Vrtací nástroje | 95 |
| I. Výstružníky | 98 |
| IV. Měřidla (B. Janyš) | 100 |
| 1. Druhy měřidel používaných soustružníkem | 100 |
| 2. Použití jednotlivých druhů měřidel | 101 |
| 3. Podmínky správného měření | 120 |
| 4. Zacházení s měřidly a jejich udržování | 120 |
| V. Upínače (K. Schebesta) | 122 |
| A. Přehled upínačů | 122 |
| 1. Upínání mezi hroty | 122 |
| 2. Letmé upínání | 126 |
| 3. Průchozí upínání | 130 |
| B. Volba použití upínače | 131 |
| 1. Způsob upínání | 131 |
| 2. Upínací síly | 135 |
| 3. Přesnost upínání | 135 |
| 4. Časové ztráty při upínání | 137 |
| VI. Výrobní výkres (B. Janyš) | 138 |
| A. Základy čtení výkresů | 138 |
| 1. Formáty výkresů | 138 |
| 2. Skládání originálů | 138 |
| 3. Skládání snímků | 139 |
| 4. Měřítko výkresů | 139 |
| 5. Čáry pro kreslení výkresů | 144 |
| 6. Popisování výkresů | 144 |

| | |
|--|-----|
| 7. Rohová razítka | 144 |
| 8. Kótování součástí | 144 |
| 9. Přerušení obrazů | 146 |
| 10. Kreslení řezů | 146 |
| 11. Kreslení a kótování kuželů | 148 |
| B. Značky licování | 151 |
| 1. Základní pojmy | 151 |
| 2. Značení tolerovaných děr a hřídelů licovací značkou | 153 |
| 3. Značení tolerovaných rozměrů číselnými údaji | 153 |
| C. Značení drsnosti povrchu | 155 |
| 1. Zásady pro stanovení drsnosti povrchu | 155 |
| 2. Označování drsnosti povrchu na výkresech | 155 |
| 3. Porovnání norem ČSN a GOST | 156 |
| 4. Značení hladkosti povrchu podle staré normy ČSN | 156 |
| 5. Vpisování značek jakosti povrchu | 156 |
| 6. Závislost obrobení na stupni licování | 158 |
| D. Zvláštní úprava povrchu | 158 |
| 1. Úprava zvláštním obráběním | 158 |
| E. Značení geometrické přesnosti | 159 |
| 1. Tolerování geometrického tvaru | 159 |
| 2. Tolerování vzájemné polohy obrobených ploch | 159 |
| 3. Tolerování kolmosti dvou rovin | 161 |
| 4. Tolerování délkových rozměrů | 161 |
| F. Kreslení a kótování závitů a šroubů | 162 |
| 1. Ostré závity | 162 |
| 2. Závity pohybových šroubů | 164 |
| 3. Licování závitů | 166 |
| G. Značení materiálu | 168 |
| 1. Způsoby označování materiálu | 168 |
| 2. Záписы o materiálu v rohovém razítku | 168 |
| H. Značení zápichů a středících důlků | 169 |
| 1. Značení zápichů | 169 |
| 2. Značení středících důlků | 170 |
| VII. Volba řezných podmínek (Ing. Z. Turek) | 171 |
| A. Hospodárnost a produktivita soustružení | 171 |
| B. Volba stroje | 173 |
| C. Volba nástroje | 174 |
| D. Volba řezných podmínek | 180 |
| 1. Řezná rychlost | 180 |
| 2. Velikost posuvu | 184 |
| 3. Hloubka řezu | 186 |
| 4. Tabulky řezných podmínek (na konci knihy) | 188 |
| E. Volba řezných podmínek pro vrtání | 188 |

| | |
|---|-----|
| F. Volba řezných podmínek pro vyhrubování a vystružování | 189 |
| G. Chlazení | 190 |
| VIII. Technologický postup (K. Schebesta) | 192 |
| A. Určení technologického postupu | 192 |
| B. Rozbor normovaného času | 193 |
| 1. Skladba normovaného času | 193 |
| 2. Metody normování pracovních časů | 203 |
| C. Výpočet hlavního (technologického) času t_h | 203 |
| 1. Činitelé mající vliv na hlavní čas | 203 |
| 2. Výpočet hlavního času t_h pro podélné soustružení povrchů a děr | 204 |
| 3. Výpočet t_h pro čelní soustružení plného průřezu | 205 |
| 4. Výpočet t_h pro čelní soustružení průřezu s dírou nebo čel osazených obrobků | 206 |
| 5. Hlavní časy pro navrtávání středících důlků, vrtání a řezání závitů závitníky nebo kruhovými závitovými čelistmi | 206 |
| D. Technologická kázeň | 206 |
| IX. Příklady soustružnických prací (Ing. J. Štrajbl) | 209 |
| A. Soustružení vnějších válcových ploch | 209 |
| 1. Hrubování | 209 |
| 2. Soustružení na čisto | 211 |
| 3. Jemné soustružení | 212 |
| 4. Dokončovací práce | 212 |
| B. Soustružení čelních ploch a osazování | 215 |
| C. Zapichování a upichování | 217 |
| D. Obrábění válcových děr | 218 |
| 1. Vrtání děr | 218 |
| 2. Vyhrubování děr | 219 |
| 3. Vyvrtávání děr | 219 |
| 4. Soustružení vnitřních drážek | 221 |
| 5. Vystružování děr | 221 |
| 6. Obrábění hlubokých děr | 222 |
| E. Soustružení vnějších a vnitřních kuželových ploch | 224 |
| 1. Soustružení kuželových ploch natočením nožových saní | 224 |
| 2. Soustružení kuželových ploch příčným posunutím koníku | 226 |
| 3. Soustružení kuželů podle vodícího pravítka | 228 |
| F. Řezání závitu na soustruhu | 228 |
| 1. Všeobecně o závitech | 228 |

| | |
|---|-----|
| 2. Soustružení závitů | 229 |
| 3. Výpočty výměnných kol při soustružení závitů | 234 |
| 4. Postup při soustružení závitů | 239 |
| 5. Řezání závitů závitovou čelistí a závitníkem | 242 |
| 6. Měření závitů | 244 |
| G. Soustružení zvláštních tvarů | 246 |
| 1. Soustružení tvarových ploch | 246 |
| 2. Soustružení kulových ploch | 248 |
| H. Zvláštní případy obrábění | 250 |
| 1. Obrábění výstředných součástí | 250 |
| 2. Soustružení klikových hřídelů | 252 |
| 3. Obrábění těžko upínatelných obrobků | 254 |
| 4. Rýhování a vtroubkování | 256 |
| X. Soustružení kopírováním (K. Schebesta) | 258 |
| 1. Popis kopírovací soustavy | 258 |
| 2. Výhody kopírování | 262 |
| 3. Přesnost kopírování | 263 |
| 4. Seřízení stroje pro kopírovací soustružení | 264 |
| 5. Příklady prací kopírováním | 270 |
| 6. Porovnání výkonnosti kopírování se způsoby dřívějšími | 279 |
| XI. Příčiny zmetkovitosti a jejich odstraňování (K. Schebesta) | 280 |
| 1. Hospodářský význam zmetkovitosti | 280 |
| 2. Vliv stroje a nástroje na vznik zmetků | 280 |
| 3. Vliv materiálu obrobku na vznik zmetků | 281 |
| 4. Vliv zmetkovitosti na výrobní náklady | 282 |
| 5. Vliv soustružníka na vznik zmetků | 283 |
| XII. Bezpečnost práce (Ing. J. Štrajbl) | 285 |
| XIII. Všeobecné údaje (B. Janyš) | 288 |
| 1. Smluvená označení | 288 |
| 2. Řecká abeceda | 290 |
| A. Užití matematiky | 291 |
| 1. Počítání se zlomky | 293 |
| 2. Úměry | 294 |
| 3. Trojčlenka jednoduchá | 294 |
| 4. Mocniny | 295 |
| 5. Odmocniny | 296 |
| 6. Rovnice prvního stupně | 296 |
| 7. Pythagorova věta | 297 |
| 8. Kuželovitost a sklon | 300 |
| 9. Obvodová rychlost | 300 |

| | |
|---|-----|
| 10. Řezná rychlost | 301 |
| 11. Úhломěrné funkce | 301 |
| 12. Návod k použití tabulek | 303 |
| B. Výpočet váhy součásti | 306 |
| C. Výpočet převodů | 307 |
| 1. Řemenový převod | 307 |
| 2. Převody ozubenými koly | 309 |
| D. Mechanika | 312 |
| 1. Páka dvojjzvatná | 312 |
| 2. Páka jednozvatná | 312 |
| 3. Kladka pevná | 313 |
| 4. Kladka volná | 313 |
| 5. Klin | 313 |
| 6. Šroub | 313 |
| E. Práce a výkon | 314 |
| 1. Práce | 314 |
| 2. Výkon | 314 |
| 3. Účinnost | 315 |
| F. Elektrotechnické značky | 316 |
| 1. Elektrotechnické značky | 316 |
| 2. Základní vzorce | 317 |
| 3. Porovnání jednotek výkonu | 318 |
| XIV. Tabulky (B. Janyš) | 319 |
| A. Matematické tabulky | 319 |
| Tab. A-1. Mocniny, odmocniny, obvody, obsahy kruhů | 320 |
| Tab. A-2. Funkce úhlů | 337 |
| Tab. A-3. Součinitelé čísel | 346 |
| Tab. A-4. Anglické délkové míry | 350 |
| Tab. A-5. Převod anglických palců na milimetry | 350 |
| B. Tabulky soustružnické praxe | 353 |
| Tab. B-1. Středicí důlky 60° | 354 |
| Tab. B-2. Váha oceli k určení zatížení | 355 |
| Tab. B-3. Středicí důlky 90° | 356 |
| Tab. B-4. Středicí důlky se závitem | 357 |
| Tab. B-5 až B-10. Volba řezných rychlosti | 358 |
| Tab. B-11. Obvyklé hodnoty úhlu sklonu šroubovice a vrcholového úhlu u šroubovitých vrtáků pro různé obráběné materiály | 368 |
| Tab. B-12. Řezné podmínky pro vrtání | 369 |
| Tab. B-13. Řezné podmínky pro vyhrubování | 371 |
| Tab. B-14. Řezné podmínky pro vystružování | 372 |
| Tab. B-15. Počet otáček za minutu při obvodových rychlostech v m/min | 373 |

| | | |
|------------|--|-----|
| Tab. B-16. | Počet otáček za min. při obvodových rychlostech v m/s | 380 |
| Tab. B-17. | Kuželovitost — kužele | 381 |
| Tab. B-18. | Přidavky na obrábění | 384 |
| Tab. B-19. | Přidavky na rozpíchnutí | 385 |
| Tab. B-20. | Přidavky na důlek | 385 |
| Tab. B-21. | Přidavky na rozpíchnutí, na zarovnání a broušení čelních ploch | 386 |
| Tab. B-22. | Volba brusných kotoučů pro ostření nástrojů | 387 |
| Tab. B-23. | Převod koní na kilowatty a kilowattů na koně | 388 |
| C. | Licování | 391 |
| Tab. C-1. | Tolerance rozměrů ISA | 393 |
| Tab. C-2. | Licovací soustava ISA. Soustava jednotné díry H 7 | 394 |
| Tab. C-3. | Dilenské výrobní meze netolerovaných rozměrů používané továrnami na obráběcí stroje | 396 |
| D. | Drsnost povrchu | 397 |
| Tab. D-1. | Staré označení jakosti obrobeného povrchu | 398 |
| Tab. D-2. | Drsnost povrchu součástí | 400 |
| Tab. D-3. | Drsnost povrchu v závislosti na posuvu | 401 |
| E. | Šroubové závity | 403 |
| Tab. E-1. | Přehled metrických závitů | 404 |
| Tab. E-2. | Metrický závit řady A | 405 |
| Tab. E-3. | Jemný metrický závit řady B | 407 |
| Tab. E-4. | Jemný metrický závit řady C | 409 |
| Tab. E-5. | Jemný metrický závit řady D | 410 |
| Tab. E-6. | Jemný metrický závit řady E | 411 |
| Tab. E-7. | Whitworthův závit | 412 |
| Tab. E-8. | Trubkový závit válcový | 413 |
| Tab. E-9. | Trubkový závit kuželový | 414 |
| Tab. E-10. | Lichoběžníkový závit rovnoramenný | 315 |
| Tab. E-11. | Lichoběžníkový závit nerovnoramenný | 418 |
| Tab. E-12. | Oblý závit | 421 |
| Tab. E-13. | Výběhy vnějších závitů metrických, drážky na šroubech, výšky a přesahy kuželových konců šroubů | 423 |
| Tab. E-14. | Výběhy a drážky vnitřních metrických závitů a hloubky děr pro závrtné šrouby | 425 |
| F. | Obráběné materiály | 427 |

| | |
|---|-----|
| Tab. F-1. Váhy ocelí kruhových, šestihranných a čtvercových | 428 |
| Tab. F-2. Porovnání ulechlých ocelí (konstrukč- ních a nástrojových) | 430 |
| Seznam použité literatury | 444 |