

UPOZORNĚNÍ NAŠIM ČTENÁŘŮM

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Obracíme se na všechny čtenáře, ale především předplatitele, z nichž mnozí využívají našich služeb již dvacet let. Do každého podzimního čísla sborníku — tím je i číslo 75, které dostáváte do ruky — jsme vkládali složenku na zaplacení předplatného pro příští rok. Letos musíme tento úkon posunout o jedno číslo. Ve chvíli, kdy píšeme tyto řádky, je červen a v plném proudu, leč neukončeno, je jednání s tiskárnou, která od příštího roku hodlá podstatně zdrazit tisk této publikace. Je tedy více než jisté, že sborník bude od nového roku dražší. Nevyhne se tomu, co postihlo již v průběhu roku téměř všechny tiskoviny.

Npříjemná je i jiná skutečnost. Po celou dobu, tj. dvacet let, jsme se mohli chlubit tím, že svým odběratelům posíláme sborník za nezvýšenou cenu. Poštovné a náklady spojené s expedicí sborníku jsme hradili z rabatu, tj. rozdílů mezi cenou velkoobchodní a maloobchodní. Začátkem letošního roku vešel v platnost nový Poštovní řád, do něhož již nebyly — jako samostatný druh zásilek — zařazeny otevřené listovní zásilky vnitřního styku. Tím pošta „od-

stranila neodůvodněné sazební zvýhodnění zásilek, na které jsou odběrateli kladeny stejné požadavky, jako na psaní pokud jde o rychlost, bezpečnost a spolehlivost jejich dopravy, ale jejichž zpracování v přepravním procesu vyžaduje podstatně větší množství živé práce". Tolik citace Poštovního řádu. Loni touto dobou jsme při tisku složenek o chystané změně ještě nevěděli a tak jsme se v letošním roce dostali do vysoké ztráty. Proto bude napříště k ceně každého sborníku odeslaného naší expedicí přičtena částka za porto, tj. 2,— Kčs.

To je vše, co Vám můžeme v tuto chvíli sdělit. Další informace najdete v příštím čísle sborníku. Mrzí nás, že musíme zdrazit službu, kterou k Vaší spokojenosti poskytujeme tak dlouho. Mrzí nás, že i sborník bude muset být dražší. Uvědomujeme si, že mnozí z Vás si nebudou moci dovolit sborník nadále odebírat. Jiné východisko však nemáme. Všem děkujeme za mnohaletou přízeň i pochopení vzniklé situace. Uděláme vše pro to, aby sborník zůstal Vaším nepostradatelným kamarádem.

Redakce

JEŠTĚ K UNIVERSÁLNÍMU SOUSTRUHU

Přes všechnu péči, kterou autor i redakce přípravě tohoto rozsáhlého a náročného návodu věnovali, jsme se nevyhnuli chybám, na které nás většinou upozornili ti z vás, kteří konstrukci realizují. Prosíme, abyste si v textu a výkresech opravili následující údaje.

Sborník č. 70

Stránka 50, obr. 3

det. 1: v nárysu lože chybí mezi kótami 130 kóta 20

Stránka 51, rozpiska materiálu

det. 3: místo L 50X90X8 mm má být L 60X90X8 mm

det. 6: místo 5 ks má být 4 ks

Stránka 56, obr. 7

det. 15: místo 0 81,3 mm má být 0 78 mm
místo 0 66 mm má být 0 62 mm

Sborník č. 71

Stránka 53, obr. 14

det. 10: místo 0 54H7 má být 0 54,1 mm

uprostřed chybí kóta 0 60H7, hloubka 5

det. 13: chybí kóta bočního zahloubení R20 ve vzdálenosti 47 mm od podélné osy

Stránka 55, obr. 16

det. 16: chybí kóta 19 (šířka lišty)

det. 24: místo 0 12H7 má být 0 12j6
místo 202 mm má být 207 mm
místo 326 má být 341 mm

det. 32: místo 0 10H7 má být 0 10j6

Stránka 57, obr. 18

det. 57: místo kóty 35 má být 39 mm (u otvoru 0 24H7)

det. 54: chybí kóta 0 5H7m

Sborník č. 72

Stránka 56, rozpiska materiálu

det. 57: místo 0 100,7 má být 0 96,8 mm

det. 101: klínový řemen: místo 10X650 mm má být 9,5X
X650 mm

Stránka 61, obr. 29

det. 55: místo 0 121,3 má být 0 118 mm

místo 0 105 má být 0 100,8 mm

místo 0 95 má být 0 92 mm

místo 0 40 má být 0 50 mm (malá řemenice)

místo 0 125,4 má být 0 122,6 mm

det. 57: místo 0 75,4 má být 0 72,6 mm

místo 0 80 má být 0 75 mm

místo 0 100,7 má být 0 96,8 mm

Autor konstrukce, Ing. Zdeněk Nademlýnský, se všem řešitelům omlouvá.

Redakce